

車両情報シート

管理番号	1697	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHC	車台番号	FW1AH-123210

基本情報	年式	令和5 (2023) 年 8 月		
	エンジン型式	A09C		
	排気量	8,860	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	13,000	kg	
	車検	検切	[令和8 年 8 月 24 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]	
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長	11,970 mm	・ 幅 2,480 mm
	実測:長	mm	・ 幅 mm	・ 高 mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	218 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和8 年 4 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	300 L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/8/5
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	矢野特殊 [令和5 年 8 月]	
	型式・製造番号	型式: TPJ9727	製造番号: B230427
	床材質・形状	アルミ [キーストン]	
	内寸法	長 9,470 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,450 mm	
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,430 mm	
	サイドドア	有 [観音]	
	サイドドア寸法	幅 1,850 mm × 高 2,230 mm	
	床面地上高	1,200 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 90 mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	有 [レール]	
	ネダ	横ネダ→ アルミ	縦ネダ→ アルミ
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [令和5 年 月]	
	型式・製造番号	型式: TU100S-CNA	製造番号: 383100354BL
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	30 度 ~ -35 度	
	冷却テスト	庫内温度 25 度 2 h→ -14.5 度 (8 月測定)	
	スタンバイ装置	有 * 有の場合⇒[コード 無]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報	外気温: 26度	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

日付： 2026/8/5

車両情報シート

管理番号	1697	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHC	車台番号	FW1AH-123210

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
報告欄		黒煙・白煙	○
		キャブチルト動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	クラッチオイル	油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	
風量・冷風			○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
	冷却水	液量	○
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		4	3
		(3 B)	(3 B)
FR		4	3
		(2 B)	(3 B)
RF	2	2	1
	(3 B)	(3 B)	(2 B)
RR	2	2	2
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スベア		1	
		(2 B)	()
・タイヤサイズ F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	1697	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHC	車台番号	FW1AH-123210

日付： 2026/8/5

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R5.11)				欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄