

車両情報シート

管理番号	3960	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7010325

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/5/25  
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和元(2019)年 7月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	7,100 kg
	車検	有 [ 令和8年 7月 10日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	増トン [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,400 mm ・ 幅 2,480 mm ・ 高 3,230 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	347 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	無 [ 種類 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和元 年 6月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F195408
	床材質・形状	アルミ [ 縞板 ]
	内寸法	長 6,170 mm × 幅 2,280 mm × 高 2,010 mm
	間口	幅 2,280 mm × 高 2,000 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,070 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダレレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和元 年 6月 ]
	型式・製造番号	型式: XV82L0C-U 製造番号: F195408
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 6 度 2 h→ -25 度 ( 3月測定 )
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	外気温:12度

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式・製造番号	型式: RAK10-6485D 製造番号: S00509947
	操作方法	[ リモコン(コードタイプ) ・ ]
	寸法(外寸)	幅: 2,200 mm 奥行: 1,550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2,210 mm 奥行: 1,410 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3960	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7010325

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	ウイング 開閉	○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
	冷却水	液量	○
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
オイル漏れ		○	
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	1箇所球切れ		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	1箇所球切れ		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	×				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		12	10		
		(2 B)	(2 B)		
FR					
RF	11	12	10	10	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
RR					
	スペア	14			
		(2 B)			
*タイヤサイズ F 265/70R 19.5					
R 265/70R 19.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
*各タイヤのホイールを( )に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ					
*タイヤの状態を( )に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3960	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7010325

日付: 2026/5/25

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	錆	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装	
キー各種	キャブ: 2本 上物: 無 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 損傷 ( 擦れ有 ) 破損 無 ( ) 汚れ 少ない	キャブ修復暦 無 ( ) フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・飛石・
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有	カーテン 無 フロアマット 有	シャーシ 錆 小 フレーム曲がり・修復暦 無 ( ) ボデー修復暦 無 ( )
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	欠品 無 ( )	
整備記録簿	無 記録期間→ ( )		

点検者 報告欄

観音扉内側穴1箇所及び凹み多数