

車両情報シート

管理番号	3719	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65FY	車台番号	FK65FY-605092

基本情報	年式	令和2(2020)年 6月
	エンジン型式	6M60
	排気量	7,540 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	4,750 kg
	車検	有 [ 令和8年 7月 30日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	増トン [ 中型(11t未満) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,210 mm ・ 幅 2,500 mm ・ 高 3,380 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	139 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 年 月 )
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー ]
	オーディオ	有 [ 社外 ] [ ナビ ・ ティオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:  
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和2年 6月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F203533
	床材質・形状	ステン [ キーストン ]
	内寸法	長 6,690 mm × 幅 2,280 mm × 高 2,080 mm
	間口	幅 2,310 mm × 高 2,070 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,270 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [ レール ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和2年 6月 ]
	型式・製造番号	型式: XV82LSC-T 製造番号: F203533
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 5.5 度 2 h→ -21 度 ( 1月測定 )
	スタンバイ装置	有 *有の場合→[ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3719	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65FY	車台番号	FK65FY-605092

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
集中ドアロック			○	
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモータ			○	
エアコン	バッテリー(状態)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー 風量・冷風		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
	ウイングシリンダー		○
	作動油 量・漏れ		○
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
	異音	○	
冷却水		液量	○
		漏れ	○
			○
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	14	11	
	(3 A)	(3 A)	
FR			
RF	13	12	11
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
RR			
	スペア	9	
	(1 A)		
*タイヤサイズ F 245/70R19.5 R 245/70R19.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3719	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65FY	車台番号	FK65FY-605092

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 3本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 ( ) 破損 無 ( ) 汚れ 少ない	キャブ修復暦 無 ( ) フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	カーテン 有 フロアマット 有	シャーシ サビ 小 フレーム曲がり・修復暦 無 ( ) ボデー修復暦 無 ( )
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	欠品 無 ( )	
整備記録簿 有 記録期間→ ( R3.7~R7.7 )		

点検者 報告欄

使用に伴うキズ、汚れ有。・アンダーミラー欠品