

車両情報シート

管理番号	3803	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK74F	車台番号	FK74F-600096

基本情報	年式	平成30(2018)年 11月
	エンジン型式	6M60
	排気量	7,540 cc
	馬力	220 ps
	最大積載量	2,950 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,920 mm ・ 幅 2,320 mm ・ 高 3,230 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	137 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー · · ·]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ · · ·]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1
日付: 2026/2/10
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 8X6S0369
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 5,930 mm × 幅 2,170 mm × 高 2,150 mm
	間口	幅 2,160 mm × 高 2,080 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,040 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[パブコ]
	型式・製造番号	型式: PRAK10-6485 製造番号: S90903312
	操作方法	[ラジコン(コードレス) · · ·]
	寸法(外寸)	幅: 2,190 mm 奥行: 1,550 mm
	ストップバー迄寸法	幅: 2,110 mm 奥行: 1,350 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3803	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK74F	車台番号	FK74F-600096

2

日付: 2026/2/10

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	
		ウイングシリンダー	
	作動油	量・漏れ	
冷凍機	冷凍機作動		
	エバボレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	11	11.5	(2 A)	(2 A)
FR			(2 A)	(2 A)
RF	2.5	3	(2 A)	(2 A)
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
スペア	12		(2 A)	(2 A)
・タイヤサイズ	F 225/90R 17.5			
	R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン	1タテ溝	・2ミックス	・3スタッドレス	・4その他
	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄	・B アルミ	・C 鉄(メッキ)	
	*各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	イ 異常磨耗	・ロ 損傷	・ハ 亀裂	・ニ ひび割れ
	*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力々	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

車両情報シート


3

管理番号	3803	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK74F	車台番号	FK74F-600096

日付: 2026/2/10

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	不良 ()	キャブ修復歴
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・飛石・
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない	
	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ
整備記録簿	有	記録期間→ (R1.5～R6.11)		フロアマット	フレーム曲がり・修復歴
				欠品	無 ()
ボディ修復歴		ボディ修復歴		無 ()	

点検者 報告欄

箱の中複数の穴有