

車両情報シート

管理番号	3615	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7012125

基本情報	年式	令和2(2020) 年 9 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5190	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	7100	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体 長	車検証 10730 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2480 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3340 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	229 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/11/7
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ		[]		[]		年		月	
	型式・製造番号	型式： EAG0				製造番号： E6E0059					
	床材質・形状	アルミ		[]		アンチスリップ					
	内寸法	長	8160	mm×幅	2340	mm×高	2160	mm			
	間口	幅	2310	mm×高	2100	mm					
	サイドドア	無		[]							
	サイドドア寸法	幅	mm×高			mm					
	床面地上高	1100		mm							
	ラッシングレール	2		段							
	床フック	対		[]		個					
	スタンション・ボール	スタンション：		個		ボール：		本			
	壁厚	サイド：		50		mm		リア：		50 mm	
	中間柱										
	ジョロダーレール	無		[]							
	ネタ	横ネタ→		アルミ		縦ネタ→		アルミ			
載替	無										
その他情報											

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重			[]	[令和2 年 月]
	型式・製造番号	型式: TDJS70A-L2			製造番号: 046200262BL	
	冷凍方式	直結式				
	設定温度	30 度 ~ -30 度				
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 17 度 2 h→ -10.3 度 ()				
	スタンバイ装置	有 * 有の場合→[コード 無]				
	アワメータ	EG h スタンバイ h				
	その他情報	外気温: 15度				

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [手動]		
	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式・製造番号	型式: HB3H 製造番号: G5E1440		
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]		
	寸法(外寸)	幅: 2390 mm	奥行: 1600 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2270 mm	奥行: 1340 mm	
	その他情報			

日付：2025/11/7

車両情報シート

管理番号	3615	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7012125

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフアレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	2本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
	冷凍機作動		○
			○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
パワーゲート	コンデンサ	ファンモータ	○
			○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
報告欄	冷却水	液量	○
		漏れ	○
			○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		3	4
		(2 A)	(2 A)
FR			
RF	2	2	3
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
	スベア	1	
		(2 A)	
・タイヤサイズ			
F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/11/7

管理番号	3615	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FTR90V2	車台番号	FTR90-7012125

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者	報告欄
シートの状態 破損 汚れ 欠品 その他	損傷	()	キャブ修復暦	無			
	無	()	フロントガラス状態	傷あり			
	中			傷の程度→	点キズ ・ ・		
	有	(オープントレイ欠)	シャーシ サビ	小			
			フレーム曲がり・修復暦	無	()		
			ボデー修復暦	無	()		