

車両情報シート

管理番号	4375	形状	アームロール
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-112972

基本情報	年式	令和元(2019) 年 7 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	3,650	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の	車検証:長	5,850 mm	幅 2,230 mm
	長・幅・高	実測:長	mm	幅 mm
			mm	高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	131 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	無	[]	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+ L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型・大型形状	小型の場合→		大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備	ナビ付		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/15

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和		[]	[]	[]	[]	[]	[]
	型式・製造番号	型式： CCA44-31		製造番号： F005477784					
	シリンダー	ツイン							
	リアジャッキ	有							
	載替	無							
	その他情報								

上物情報2 (コンテナ)	メーカー[年式]			[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:		製造番号:	
	内寸法	長 mm × 幅 mm × 高 mm			
	ボデー材質1				
	ボデー材質2				
	リアゲート				
	リアゲート水密				
	コボレーン			[] ()	
その他情報					

上物情報3 (クレーン)	メーカー[年式]	[	
-----------------	----------	---	--

日付： 2026/7/15

アームロール・フックロール・マルチリフト

車両チェックシート

管理番号	4375	形状	アームロール
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-112972

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷
			水温
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
キャブチルト	動作		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	脱着・ダンブ作動		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ローラー部		○
	ジャッキ		○
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			
上記項目状況など記入			

タイヤ	残りmm表示
FF	6 (2 A) (2 A)
FR	
RF	7 (2 A) (2 A ニ) (2 A) (2 A ニ)
RR	
スペア	7 (1 A) ()
・タイヤサイズ F 225/80R17.5	
R 225/80R17.5	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






3

日付： 2026/7/15

管理番号	4375	形状	アームロール
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-112972

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	損傷	(シートヘタリ)
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→	(R3.7~R7.7)			欠品	無	()
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷の程度→ 点キズ ・ ・
						シャーシ サビ	無
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

運転席シートカバー破れ