

車両情報シート

|    |      |             |      |                 |
|----|------|-------------|------|-----------------|
| No | 管理番号 | 3272        | 形状   | トラクタ            |
|    | 車名   | いすゞ         | 通称名  | ギガ              |
|    | 型式   | 2KG-EXD52CE | 車台番号 | EXD52CE-7000806 |

|      |                       |                     |         |       |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式                    | 令和4(2022) 年 8 月     |         |       |
|      | エンジン型式                | 6WG1                |         |       |
|      | 排気量                   | 15,680 cc           |         |       |
|      | 馬力                    | 520 ps              |         |       |
|      | 最大積載量                 | 11,500 kg           |         |       |
|      | 車検                    | 有 [ 令和7 年 7 月 5 日 ] |         |       |
|      | 免許区分                  | 大型(11t以上)           |         |       |
|      | 車体 長さ                 | 車検証                 | 5910 mm | 実測 mm |
|      | 車体 幅                  | 車検証                 | 2490 mm | 実測 mm |
|      | 車体 高さ                 | 車検証                 | 3720 mm | 実測 mm |
|      | * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ |                     |         |       |
|      |                       |                     |         |       |

|      |           |                                |  |  |
|------|-----------|--------------------------------|--|--|
| 車両情報 | 走行km      | 63 千km [ 実走 ]                  |  |  |
|      | タコグラフ     | 無 [ ] ( 年 月 )                  |  |  |
|      | シフト       | セミAT 速 セミATの場合⇒ [ スムーサー ] 他( ) |  |  |
|      | ペダル数      | 3                              |  |  |
|      | ターボ       | 有                              |  |  |
|      | ブレーキ      | AOH [ ドラム ]                    |  |  |
|      | ABS       | 有                              |  |  |
|      | 補助ブレーキ    | 有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]     |  |  |
|      | エアサス      | 有 [ リア ]                       |  |  |
|      | 速度抑制装置    | 有                              |  |  |
|      | Nox・PM    | 適合                             |  |  |
|      | 燃料タンク     | 370 L + L + L                  |  |  |
|      | 燃料        | 軽油 [ ]                         |  |  |
|      | アドブルー使用   | 有                              |  |  |
|      | 駆動方式      | 4×2                            |  |  |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 |                                |  |  |

|     |          |                  |  |  |
|-----|----------|------------------|--|--|
| 装備類 | ヘッドライト   | LED              |  |  |
|     | フォグランプ   | 有                |  |  |
|     | キャブ幅     | 標準               |  |  |
|     | キャブルーフ   | ハイルーフ            |  |  |
|     | キャブグレード  | 標準               |  |  |
|     | ベッド      | 有                |  |  |
|     | エアコン     | 有 [ オート ]        |  |  |
|     | エアバッグ    | 有                |  |  |
|     | パワーウィンドウ | 有                |  |  |
|     | 集中ドアロック  | 有                |  |  |
|     | 格納ミラー    | 有                |  |  |
|     | 電動ミラー    | 有                |  |  |
|     | オーディオ    | 無 [ ] [ . ]      |  |  |
|     | ETC      | 有 [ 2.0 ]        |  |  |
|     | バックカメラ   | 有 [ カラー ]        |  |  |
|     | オートクルーズ  | 有                |  |  |
|     | 坂道発進補助装置 | 有                |  |  |
|     | その他装備    | セキュリティロックの為、使用不可 |  |  |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

|                |          |                  |
|----------------|----------|------------------|
| 上物情報1<br>(ボデー) | カブラ形状    | シングル             |
|                | メーカー     | その他 [ ソーシン ]     |
|                | 型式       | RM-13-C          |
|                | 製造番号[年式] | 6N-18896 [ 年 月 ] |
|                | 載替       | 無                |
|                | その他情報    |                  |

|                 |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| 上物情報2<br>(クレーン) | メーカー     | [ ]     |
|                 | 型式       |         |
|                 | 製造番号[年式] | [ 年 月 ] |
|                 | 吊荷重      | [ ]     |
|                 | クレーン段数   |         |
|                 | 操作       |         |
|                 | フックイン    |         |
|                 | リアジャッキ   |         |
|                 | 載替       |         |
|                 | その他情報    |         |

日付: 2025/6/19

トラクタ

車両チェックシート

|      |             |      |                 |
|------|-------------|------|-----------------|
| 管理番号 | 3272        | 形状   | トラクタ            |
| 車名   | いすゞ         | 通称名  | ギガ              |
| 型式   | 2KG-EXD52CE | 車台番号 | EXD52CE-7000806 |

日付:

トラクタ

| 項目   | 内容               | 点検項目    | 点検結果  | 対応 |
|------|------------------|---------|-------|----|
| エンジン | エンジン             | 液量      | ○     |    |
|      |                  | エンジンオイル | 漏れ    | ○  |
|      |                  |         | 汚れ    | △  |
|      |                  |         | 水混入   | ○  |
|      |                  |         | 異音・振動 | ○  |
|      | ターボ              | 油漏れ     | ○     |    |
|      |                  | 異音      | ○     |    |
|      |                  | 配管      | ○     |    |
|      | ブローバイ・排圧         |         | ○     |    |
|      | 燃料・噴射ポンプ         | 漏れ      | ○     |    |
|      |                  | 噴け不良    | ○     |    |
|      | ファンベルト           | 緩み・鳴き   | ○     |    |
|      | 冷却水              | 液量      | ○     |    |
|      | ウォーターポンプ         | 漏れ      | ○     |    |
|      |                  | 汚れ      | ○     |    |
|      |                  | ホース損傷   | ○     |    |
|      |                  | 水温      | ○     |    |
|      | マフラー<br>排ガス・触媒装置 | 取付      | ○     |    |
|      |                  | 腐食      | ○     |    |
|      |                  | 詰まり     | ○     |    |
|      |                  | 黒煙・白煙   | ○     |    |
| 報告欄  |                  |         |       |    |

| 項目           | 内容            | 点検項目         | 点検結果 | 対応 |
|--------------|---------------|--------------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション         | ギア鳴り         | ○    |    |
|              |               | ギア抜け         | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ        | ○    |    |
|              |               | 異音・振動        | ○    |    |
|              |               | すべり          | ○    |    |
|              | クラッチ          | 切れ不良         | ○    |    |
|              |               | 切れ位置         | ○    |    |
|              |               | 異音           | ○    |    |
|              |               | クラッチ マスターオイル | 漏れ   | ○  |
|              | デファレンシャル      | 油漏れ          | ○    |    |
|              |               | 異音           | ○    |    |
|              | フロベラ・ドライブシャフト | 異音           | ○    |    |
|              |               | ガタ           | ○    |    |
|              | PTO           | 作動不良         |      |    |
|              |               | オイル漏れ        |      |    |
|              |               | ガタ・異音        |      |    |
| 報告欄          |               |              |      |    |

| 項目  |             | 有無 | 対応 |
|-----|-------------|----|----|
| 装備類 | スベアキー キャブ   | 有  |    |
|     | スベアキー 燃料タンク | 無  |    |
|     | スベアキー 上物    | 無  |    |
|     | キーレス        | 有  |    |
|     | 取扱説明書       | 有  |    |
|     | 整備記録簿       | 有  |    |
|     | カーテン        | 有  |    |
|     | フロアマット      | 有  |    |
|     | 工具          | 有  |    |
|     | ジャッキ        | 有  |    |
|     |             |    |    |
|     |             |    |    |

| 項目        | 内容   | 点検項目   | 点検結果  | 対応 |
|-----------|------|--------|-------|----|
| 制動装置・その他  | ブレーキ | 効き具合   | ○     |    |
|           |      | ABS    | ○     |    |
|           |      | エアマスター | 不良・油漏 |    |
|           |      | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○  |
|           |      | 坂道発進装置 | ○     |    |
| エア・コンプレッサ |      | 漏れ     | ○     |    |
|           |      | 不良     | ○     |    |
| 報告欄       |      |        |       |    |

| 項目            | 内容        | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|---------------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル      | 遊び    | ○    |    |
|               |           | ガタ・異音 | ○    |    |
|               | ギアボックス    | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 損傷    | ○    |    |
|               | パワーステアリング | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 異音    | ○    |    |
|               | リーフスプリング  | 損傷    | ○    |    |
|               |           | エアサス  | 損傷   | ○  |
|               |           | エア漏れ  | ○    |    |
|               |           | 作動不良  | ○    |    |
| 報告欄           |           |       |      |    |

| 項目               | 内容           | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------------------|--------------|------|------|----|
| 電装関係(外装)         | ヘッドライト       |      | ○    |    |
|                  | フォグランプ       |      | ○    |    |
|                  | ウインカー        |      | ○    |    |
|                  | ストップランプ      |      | ○    |    |
|                  | 車幅灯(マーカー)    |      | ○    |    |
|                  | 車高灯          |      |      |    |
|                  | 作業灯・庫内灯      |      | ○    |    |
|                  | ナンバー灯        |      | ○    |    |
| 電装関係(内装)         | ワイパー         |      | ○    |    |
|                  | パワーウインドウ     |      | ○    |    |
|                  | 集中ドアロック      |      | ○    |    |
|                  | 格納ミラー        |      | ○    |    |
|                  | 電動ミラー        |      | ○    |    |
|                  | ホーン          |      | ○    |    |
|                  | ラジオ・オーディオ    |      |      |    |
|                  | バックアイカメラ     |      | ○    |    |
| 電装関係(バッテリー)      | 計器類 点灯状態     |      | ○    |    |
|                  | ルームランプ       |      | ○    |    |
|                  | セルモーター       |      | ○    |    |
| エアコン             | バッテリー(ターミナル) |      | ○    |    |
|                  | オルタネータ(ダイナモ) |      | ○    |    |
|                  | コンプレッサー      |      | ○    |    |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 | 風量           |      | ○    |    |
|                  | ガス           |      | ○    |    |
|                  |              |      | ○    |    |
| その他報告欄           |              |      |      |    |

| 項目   | 内容                                    | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------|---------------------------------------|------|------|----|
| 上物関係 | カブラ損傷<br>連結配管ホース類<br>スロープガイド<br>その他損傷 |      | ○    |    |
|      |                                       |      | ○    |    |
|      |                                       |      | ○    |    |
|      |                                       |      | ○    |    |
|      |                                       |      | ○    |    |
|      |                                       |      |      |    |
|      |                                       |      |      |    |
|      |                                       |      |      |    |
|      |                                       |      |      |    |
|      |                                       |      |      |    |
| 報告欄  | 上記項目状況など記入                            |      |      |    |

タイヤ  
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

9

2 B

9

2 B

9

2 B

9

2 B

9

2 B

10

2 B

スベア

・ タイヤサイズ

F 315/80R 22.5

R 275/80R 22.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入

\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

|      |             |      |                 |
|------|-------------|------|-----------------|
| 管理番号 | 3272        | 形状   | トラクタ            |
| 車名   | いすゞ         | 通称名  | ギガ              |
| 型式   | 2KG-EXD52CE | 車台番号 | EXD52CE-7000806 |

日付:

トラクタ

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 |        | 外装            |                  | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|------------------|---------|
| シート破れ | 無      | キャブ修復暦        | 無 ( )            |         |
| 破損    | 無 ( )  | キャブ・コーションプレート | 有                |         |
| スイッチ類 | 良好 ( ) | フロントガラス状態     | 傷あり [ ]          |         |
| 汚れ    | 少ない    |               | 傷の程度 [ 点キズ ] ( ) |         |
| 欠品    | 無 ( )  | シャーシ サビ       | 小                |         |
| その他   |        | フレーム曲がり・修復暦   | 無 ( )            |         |
|       |        | ボデー修復暦        | 無 ( )            |         |