

車両情報シート

管理番号	3628	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	KKG-CG5ZA	車台番号	CG5ZA-12261

基本情報	年式	平成26(2014) 年 2 月	
	エンジン型式	GH11	
	排気量	10830	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	13400	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 []	
	車体 長	車検証 12000 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3780 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	371 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ 200 L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/11/13
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DML 製造番号: W8DU806
	床材質・形状	木 []
	内寸法	長 9640 mm×幅 2390 mm×高 2650 mm
	間口	幅 2370 mm×高 2570 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm×高 mm
	床面地上高	1040 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [引出] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネタ→ アルミ 縦ネタ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3628	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CG5ZA	車台番号	CG5ZA-12261

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	△
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	△
		切れ不良	△
		切れ位置	△
		異音	△
	クラッチオイル	量	△
		油漏れ	○
	デフアレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	2本
	キー(上物)	3本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
	計器類	点灯状態	×
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
			○
その他報告欄	エンジンチェック(尿素水)点灯		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	△
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		△
			△
	エバポレータ	ファン・風量	△
		異音	△
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	△
		異音	△
	コンデンサ	ファンモータ	△
			△
パワーゲート	冷媒サイトグラス	色・量	△
			△
	サブエンジン	油量・漏れ	△
		異音	△
	冷却水	液量	△
報告欄	上記項目状況など記入	漏れ	△
			△
			△
	パワーゲート作動		△
			△
			△
	ストッパー作動		△
			△
			△
	ラジコン・リモコン作動		△
			△
			△

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		2	2
		(2 A)	(2 A)
FR		2	1
		(2 A)	(2 A)
RF	3	3	3
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR	1	1	1
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スベア	3	
		(2 A 口)	()
・タイヤサイズ F 245/70R19.5			
R 245/70R19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3628	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CG5ZA	車台番号	CG5ZA-12261

3
日付：2025/11/13

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者	報告欄
シートの状態	損傷	(へたり・シート破れ)	キャブ修復暦	無			
破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり			
汚れ	中			傷の程度→	点キズ ・ ・		
欠品	有	(小物入れ)	シャーシ サビ	小			
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()		
			ボデー修復暦	無	()		