

車両情報シート

管理番号	3512	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7076445

基本情報	年式	平成30(2018)年 3月	
	エンジン型式	4JJ1	
	排気量	2990	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	3000	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]	
	車体 長	車検証 6350 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2220 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 2930 mm	実測 mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	214 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+	L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合⇒ 全低床	大型の場合⇒

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付:
ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [年 月]
	型式・製造番号	型式: DLK 製造番号: T3DK285
	床材質・形状	木 []
	内寸法	長 4470 mm×幅 2070 mm×高 1930 mm
	間口	幅 2070 mm×高 1895 mm
	サイドドア	有 [スライド]
	サイドドア寸法	幅 998 mm×高 1704 mm
	床面地上高	915 mm
	ラッシングレール	1 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネタ→ 鉄 縦ネタ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	極東開発工業 []
	型式・製造番号	型式: CG1001H-B3MRA2 製造番号: 18T011077N
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]
	寸法(外寸)	幅: 1940 mm 奥行: 1230 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 1910 mm 奥行: 1050 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3512	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7076445

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		オイル	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフアレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
PTO	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	4本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	3本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	ゲートロックピン曲がりの為ロックせず		
上記項目状況など記入	ゲート出し入れ可		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	5	4	
	(1 A)	(1 A)	
FR			
RF	5	5	5
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			
	スベア	10	
	(1 A)		
・タイヤサイズ F 205/85R16			
R 205/85R16			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3512	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NPR85AN	車台番号	NPR85-7076445

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	損傷	(	キャブ修復暦	無		荷箱内使用に伴うキズ、汚れ有り ゲート折り畳みロックピン曲がり、ロック不良
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
汚れ	中			傷の程度→	. . .	
欠品	無	(	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	(	
			ボデー修復暦	無	(	