

車両情報シート

管理番号	3610	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-143290

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/2/6
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和7(2025)年 10月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5,120 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2,250 kg
	車検	有 [令和9年 10月 9日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,650 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,620 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年 9月)
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ティオ]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W068M42
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 7,270 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,520 mm
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,450 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	990 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	7 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダレレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付: 2026/2/6

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

管理番号	3610	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-143290

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモーター	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		○	
冷凍機	冷凍機作動	エバポレータ	ファン・風量
		異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴
		コンデンサ	異音
		ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量
		サブエンジン	油量・漏れ
		異音	○
冷却水	冷却水	液量	○
		漏れ	○
		○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		○	
報告欄			

タイヤ									
[残りmm表示]									
FF	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1 B)</td> <td>(1 B)</td> </tr> </table>		9	9		(1 B)	(1 B)		
	9	9							
	(1 B)	(1 B)							
FR	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
RF	<table border="0"> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>(1 B)</td> <td>(1 B)</td> <td>(1 B)</td> <td>(1 B)</td> </tr> </table>	9	9	9	9	(1 B)	(1 B)	(1 B)	(1 B)
9	9	9	9						
(1 B)	(1 B)	(1 B)	(1 B)						
RR	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> </table>					()	()	()	()
()	()	()	()						
スペア	<table border="0"> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1 B)</td> <td>()</td> </tr> </table>	9		(1 B)	()				
9									
(1 B)	()								
・タイヤサイズ	F 225/90R 17.5 R 225/90R 17.5								
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入								
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入								
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入								

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3610	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-143290

日付: 2026/2/6

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装	
キー各種	キャブ: 3本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無	シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 無 カーテン 有 フロアマット 有 欠品 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . . シャーシ サビ 無 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 ()
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有		
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有		
整備記録簿	無 記録期間→ ()		

点検者 報告欄