

車両情報シート

管理番号	3656	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AF	車台番号	NJR88-7022255

基本情報	年式	令和7(2025)年 3月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2000	kg	
	車検	有 [令和9年 3月 16日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体 長	車検証 4690	mm 実測	mm
	車体 幅	車検証 1690	mm 実測	mm
	車体 高	車検証 1970	mm 実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km			[実走]	
	タコグラフ	無	[]		(年 月)	
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒[]		他(
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	VAC	[ディスク]			
	ABS	有				
	リターダ	無	[]			
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無				
	Nox・PM	適合				
	燃料タンク	70	L+	L+	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	有				
	駆動方式	4×2				
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→				

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[高田車体] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 1249213		
	アオリ	鉄		
	床材質	鉄		
	内寸法	長 3110 mm×幅 1610 mm×高 380 mm		
	リアあおり 高	380 mm		
	床面地上高	840 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本		
	中間柱			
	ネタ	横ネタ→ 木製 縦ネタ→ 無		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3656	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AF	車台番号	NJR88-7022255

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		油漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	△
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
	記録期間	
整備記録簿		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯	ヘッドライト	○
		フォグランプ	△
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	△
		車高灯	△
		作業灯・庫内灯	△
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウィンドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック ミラー機能 ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモータ バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)	集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		ラジオ・オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄	インジケーター(警告)ランプ点灯	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	△
		ストッパー作動	△
		ラジコン・リモコン作動	△
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	7 (1 A) 7 (1 A)
FR	
RF	7 (1 A) 7 (1 A) 7 (1 A) 7 (1 A)
RR	() ()
	スベア 7 (1 A) ()
・タイヤサイズ	
F 195/75R15	
R 195/75R15	
・タイヤパターン	
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール	
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入	
・状態	
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入	

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3656	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AF	車台番号	NJR88-7022255

日付：

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無		
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
汚れ	無			傷の程度→	. . .	
欠品	無	(	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	