

車両情報シート

管理番号	3766	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7082728

基本情報	年式	平成27(2015)年 10月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2,850 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 []
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,670 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,570 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	415 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/15
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DMS 製造番号: W6H3544
	床材質・形状	木 []
	内寸法	長 6,220 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,510 mm
	間口	幅 2,280 mm × 高 2,410 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,080 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	5 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップ・迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3766	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7082728

2
日付: 2026/1/15

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	○
ウイング		ウイングシリンダー	○
		作動油量・漏れ	○
冷凍機		冷凍機作動	
	エバボレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート		パワーゲート作動	
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力々	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

タイヤ	[残りmm表示]
FF	11 (2B) 11 (2B)
FR	(2B) (2B)
RF	10 (2B) 9 (2B) 9 (2B) 9 (2B)
RR	(2B) (2B) (2B) (2B)
スペア	11 (2B) (2B)

・タイヤサイズ F 225/80R17.5
R 225/80R17.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート





3

管理番号	3766	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7082728

日付: 2026/1/15

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 1本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()	フロントガラス状態	傷あり 傷の程度→ 点キズ · ·
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ()				
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	中			シャーシ サビ	無 ()
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	有				
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有		フレーム曲がり・修復歴	無 ()	
			欠品	無 ()		ボデー修復歴	無 ()	

点検者 報告欄

--