

車両情報シート

管理番号	4146	形状	ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-591387

基本情報	年式	令和4(2022)年 3月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	有 [ 令和9年 3月 13日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(7.5t未満) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,530 mm ・ 幅 2,200 mm ・ 高 3,160 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	133 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ テュオニック ]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグラブ	無
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	無 [ ]
	オーディオ	有 [ 社外 ] [ ラジオ ・ ナビ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 1.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/5/12  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 21-9C2074
	床材質・形状	木 [ フラット ]
	内寸法	長 4,500 mm × 幅 2,110 mm × 高 2,160 mm
	間口	幅 1,980 mm × 高 2,050 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	900 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	5 対 [ 引出 ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダレレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 )
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	その他 [ パブコ ]
	型式・製造番号	型式: PRAK10-6494N 製造番号: S2201005631
	操作方法	[ リモコン(コードタイプ) ・ ]
	寸法(外寸)	幅: 2,100 mm 奥行: 1,170 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2,020 mm 奥行: 1,020 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4146	形状	ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-591387

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	下部滲み
		異音	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	○	
報告欄	ターボ配管滲み			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
冷却水		異音	
		液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デフレンシヤル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ			
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
集中ドアロック	○				
ミラー機能					
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
エアコン	コンプレッサー		○		
		風量・冷風	○		
			○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	6	6	
	( 1 A )	( 1 A )	
FR			
	( )	( )	
RF	6	6	6
	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
RR			
	( )	( )	( )
スベア		10	
	( 1 A )	( )	
・タイヤサイズ F 205/85R 16 R 205/85R 16 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4146	形状	ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-591387

日付: 2026/5/12

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 1本 上物: 1本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 ( ) 破損 無 ( )	キャブ修復暦 無 ( ) フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 少ない	シャーシ サビ 小
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ( )
整備記録簿 無 記録期間→ ( )	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ( )
	欠品 無 ( )	

点検者 報告欄