

## 車両情報シート

No	管理番号	4093	形状	トレーラ ダンプ
	車名	その他	通称名	コダイラ
	型式	KDAR315CAM	車台番号	国[01]136458

基本情報	年式	令和2(2020)	年	7月	
	車両総重量	35,990 kg			
	最大積載量	28,800 kg			
	車検	有	[ 令和8年 7月 30日 ]		
	積載クラス	その他	[ 36t枠 ]		
	車体長さ	車検証	8750 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
車体高さ	車検証	3450 mm	実測	mm	

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	3軸 [ 6輪 ] タイヤ総数その他: [ ]
	エアサス	有
	リフトアクスル	有
	ランディングギア	有 [ 電動: 無 ]
その他 車検証記載特記事項 改造内容など		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/4/28

トレーラ 台車・平

上物情報1 (荷台)	メーカー	小平産業	[ ]
	型式	KDAR315CAM	
	製造番号[年式]	2007009	[ 年 月 ]
	ボデー材質	アルミ	
	二重張り	有	床厚み:16mm(下ステン:6mm/上硬質ブラ:10mm)
	内寸法 長	7700	mm
	内寸法 幅	2300	mm
	内寸法 高	1380	mm
	リアゲート	下開	水密:有
	コボレーン	有	[ 天蓋式 ] / ( 自動 )
	床形状	角底	
載替			
その他情報	土砂禁		

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, 国. Values include 4093, その他, KDAR315CAM, トレーラ ダンプ, コダイラ, 国[01]136458.

日付:

トレーラ 台車・平

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かし取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション, クラッチ, クラッチ マスターオイル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and インジケーター.

Table with 4 columns: 項目, 有無, 対応. Lists equipment like スペアキー, 整備記録簿, フロアマット, etc.

Diagram showing tire layout for R1, R2, R3, R4 axles with labels for 1, 2, 1B, 2B, 1, 1B, 2, 1B. Includes text for 点検結果 and 対応.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


# 車両チェックシート

管理番号	4093	形状	トレーラ ダンプ
車名	その他	通称名	コダイラ
型式	KDAR315CAM	車台番号	国[01]136458

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄	
シート破れ	キャブ修復暦	・床浮き有	
破損	コーションプレート		有
スイッチ類	フロントガラス状態		[ ]
汚れ			傷の程度 [ ]( )
欠品	シャーシ サビ		小
その他	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )	
	ボデー修復暦	無 ( )	