

車両情報シート

管理番号	3386	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-117706

基本情報	年式	令和2(2020) 年 2 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	3050	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 8070 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2240 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3230 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	216 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/21
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和2 年 1 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: H193580		
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法	長 5900 mm	幅 2090 mm	高 2060 mm
	間口	幅 2060 mm	高 2030 mm	
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm		高 mm
	床面地上高	1070 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本	
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	ネタ	横ネタ→ アルミ	縦ネタ→ アルミ	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度	h→ 度 ()	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]		
	寸法(外寸)	幅: 1960 mm	奥行: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 1900 mm	奥行: 1340 mm	
	その他情報			

日付：2025/8/21

車両情報シート

管理番号	3386	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-117706

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	△
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○
	冷却水漏れ：点検時漏れなし。漏れ跡有		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	○
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	整備記録簿	有
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	R2～R4

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング		
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
パワーゲート	冷却水	液量	
		漏れ	
	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
報告欄	ラジコン・リモコン作動		○
上記項目状況など記入			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	12.5	13	
	(2 A)	(2 A)	
FR			
RF	12.5	12.5	13
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
	スベア	10.5	
	(1 A)		
・タイヤサイズ			
F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/8/21

管理番号	3386	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-117706

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	傷あり	(不明	
破損	無	(	フロントガラス状態	傷の程度→ 点キズ ・		
汚れ	少ない	(	シャーシ サビ	小		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	(不明	)	
その他			ボデー修復暦	(不明	)	