

車両情報シート

No	管理番号	3456	形状	アームロール
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-610742

基本情報	年式	令和7(2025) 年 8 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [令和9 年 8 月 7 日]		
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 4420 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1690 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 1990 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒ [] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	CCA23-12
	製造番号[年式]	F2504523xxx [年 月]
	シリンダー	ツイン
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	新明和 []
	型式	CNA4-11A
	製造番号[年式]	F2502522575 [年 月]
	内寸法 長	2720 mm
	内寸法 幅	1570 mm
	内寸法 高	850 mm
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	スウェーデン鋼
	リアゲート	観音開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	無 [] ()
	その他情報	

管理番号	3456	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-610742

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	脱着・ダンブ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	ローラー部		○	
	ジャッキ		○	
	その他 損傷		○	
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバード		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ	有	
	スヘアキー 燃料タンク	有	
	スヘアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ
[残りmm表示]

The diagram illustrates various tire wear patterns and how they relate to specific tread designs. It is organized into rows representing different vehicle types or conditions:

- FF (Front Engine, Front Drive):** Shows two identical tires side-by-side. Each has a rectangular tread pattern labeled "8". Below each rectangle is a light blue shaded area labeled "(1 A)".
- FR (Front Engine, Rear Drive):** Shows two identical tires side-by-side. Each has a rectangular tread pattern labeled "8". Below each rectangle is a light blue shaded area labeled "()".
- RF (Rear Engine, Front Drive):** Shows four tires arranged in two pairs. The left pair consists of a tire with a rectangular tread pattern labeled "8" and a light blue shaded area labeled "(1 A)" below it. The right pair also consists of a tire with a rectangular tread pattern labeled "8" and a light blue shaded area labeled "(1 A)" below it.
- RR (Rear Engine, Rear Drive):** Shows four identical tires side-by-side. Each has a rectangular tread pattern labeled "8". Below each rectangle is a light blue shaded area labeled "()".
- スベア (Spare):** Shows one tire with a rectangular tread pattern labeled "8". Below it is a light blue shaded area labeled "(1 A)" and another light blue shaded area labeled "()".

Below the diagram, there are three bullet points explaining the symbols used:

- ・ **タイヤサイズ** F 205/75R 16
R 205/75R 16
- ・ **タイヤパターン** 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
***必須** 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ **ホイール** A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
***必須** 各タイヤのホイールを()に記入
- ・ **状態** イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
***ない場合は記載不要**

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3456	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-610742

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	