

車両情報シート

管理番号	4557	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2WG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-106811

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月		
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910 cc		
	馬力	460 ps		
	最大積載量	11,500 kg		
	車検	有 [令和9 年 2 月 25 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の	車検証:長 5,480 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,700 mm		
	長・幅・高	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [] (年 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	390 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備	デジタルタコグラフ		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/9/24
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ソーシン [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: HMV-13-B	製造番号: 1T-36872
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[°C]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	吊荷重	吊荷重: []	クレーン段数:
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

日付： 2026/9/24

トラクタ

車両情報シート

管理番号	4557	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2WG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-106811

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ストップランプ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
	ミラー機能		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	14	14	
	(2 B)	(2 B)	
FR			
RF	14	14	14
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR			
スぺア	14		
	(2 B)		
・タイヤサイズ F 295/80R22.5			
R 275/80R22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート





管理番号	4557	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2WG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-106811

3

日付： 2026/9/24

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装		
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好 ()	
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無 ()	
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	無	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	無			フロアマット	有	シャーシ サビ	無
	記録期間→ ()			欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()	

点検者 報告欄

--