

車両情報シート

管理番号	3589	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621407

基本情報	年式	令和7(2025) 年 10 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7540	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2150	kg	
	車検	有 [令和9 年 10 月 5 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証	8740 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証	3460 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 6 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/12/24
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1
(荷箱)

メーカー〔年式〕	日本フルハーフ			〔	〕	〔	年	〕	〔	月	〕
型式・製造番号	型式： GLF7			製造番号： E5G7254							
床材質・形状	アルミ			〔			キーストン		〕		
内寸法	長	6210	mm	×	幅	2270	mm	×	高	2200	mm
間口	幅	2270	mm	×	高	2200	mm				
サイドドア	有			〔			片開		〕		
サイドドア寸法	幅	1300	mm	×	高	2140	mm				
床面地上高	1130			mm							
ラッシングレール	2			段							
床フック	対			〔					〕 個		
スタンション・ボール	スタンション：			個			ボール：			本	
壁厚	サイド：			75			mm			リア 75 mm	
中間柱											
ジョロダーレール	無			〔					〕		
横根太・縦根太	横根太→			アルミ			縦根太→			アルミ	
載替	無										
その他情報											

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重		[		]	[	令和7年	月]	
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-2L2		製造番号: 5A2200067BL						
	冷凍方式	直結式								
	設定温度	30		度	~	-30	度			
	冷却テスト(確認月)	庫内温度	8.4	度	3h→	-21.6	度	(12月測定)		
	スタンバイ装置	有 * 有の場合→[コード								有]
	アワメータ	EG	h	スタンバイ		h				
	その他情報									

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式・製造番号	型式： RAK10-6495D		製造番号： S2408004360
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]		
	寸法(外寸)	幅： 2200 mm	奥行： 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅： 2100 mm	奥行： 1400 mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3589	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621407

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
PTO	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	油漏れ	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダ		
	作動油 量・漏れ		
	冷凍機作動		○
			○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
パワーゲート	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
	パワーゲート作動		○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		12	12
		(2 B)	(2 B)
FR			
		()	()
RF	12	12	12
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR			
	()	()	()
	スベア	12	
		(2 B)	()
・タイヤサイズ			
F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付：2025/12/24

管理番号	3589	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621407

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者	報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無			
破損	無	(	フロントガラス状態	良好			
スイッチ類	良好	(		傷の程度→	. . .		
汚れ	無		シャーシ サビ	無			
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(		
その他			ボデー修復暦	無	(		