

車両情報シート

No	管理番号	3208	形状	クレーン付
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	PA-FG83DE	車台番号	FG83DE-520015

基本情報	年式	平成18 (2006)	年	3	月
	エンジン型式	4M50			
	排気量	4,890 cc			
	馬力	140 ps			
	最大積載量	2,800 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	免許区分	準中型 (7.5t未満)			
	車体 長さ	車検証 6210 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2120 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 2870 mm	実測	mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	282 千km	[	実走	]				
	タコグラフ	無	[		]	(	年	月	)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒	[		]	他(	)
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	VAC	[	ディスク	]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[	排気B	]	リターダの場合⇒	[		]
	エアサス	無	[		]				
	速度抑制装置	無							
	Nox・PM	適合							
	燃料タンク	100	L	+		L	+		L
	燃料	軽油	[		]				
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×4		フルタイム					
	小型形状	高床		←大型の場合は空欄					

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [1.0]
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/5/28

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[		]
	型式			
	製造番号[年式]	[	年	月]
	内寸法 長	3510	mm	
	内寸法 幅	1990	mm	
	内寸法 高	370	mm	
	床面地上高	930	mm	
	床フック	2	対 [埋込]	
	スタンション		個	
	ウインチ	無		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	木製		
	載替	無		
	その他情報	元建機用サービスカー付属品有(作動未確認)		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ	[		]
	型式	311-140-10311			
	製造番号[年式]	EU3578	[	年	月]
	吊荷重	2.9t	[		]
	クレーン段数	3段			
	操作	ラジコン			
	フックイン	有			
	リアジャッキ	無			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	[		]					
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	3208	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	PA-FG83DE	車台番号	FG83DE-520015

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	ドアとメインキー別
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
	その他報告欄		○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	3	4	
	FR	(3 A)	(3 A)	
	RF	3	4	4
	RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)
		スベア		
・ タイヤサイズ F 215/85R 16				
R 215/85R 16				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3208	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	PA-FG83DE	車台番号	FG83DE-520015

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 (	・助手席側ドアパイザー欠品
破損	無 (	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 (	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	中		傷の程度 [] (	
欠品	無 (	シャーシ サビ	中	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 (	
		ボデー修復暦	無 (	