

## 車両情報シート

No	管理番号	2923	形状	廃芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610622

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/10/17

1

廃芥車

基本情報	年式	令和7(2025) 年 2月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有	[ 令和9年 2月 13日 ]	
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 5230 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 1860 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 2290 mm	実測 mm	

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[ 実走 ]	
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )	
	シフト	MT 5速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]	
	エアサス	無	[ ]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L + L + L		
	燃料	軽油	[ ]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[ マニュアル ]
	エアバッグ	有	
	パワーウインドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[ 純正 ] [ ラジオ · · · ]
	ETC	無	[ ]
	バックカメラ	有	[ カラー ]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[ ]
	型式	GT042-5434	
	製造番号[年式]	H2410479xxx	[ 年 月 ]
	方式	プレス式	*その他→( )
	容積	4.6	m3
	反転装置	無	
	スケール	無	
	載替	無	
	その他情報		

## 車両チェックシート

管理番号	2923	形状	三菱ふそう
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610622

日付:

車両名

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧	○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサ	漏れ		
		不良		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
	スイッチ類		○	
	油圧漏れ		○	
	その他 損傷		○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すペリ	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
		異音	○	
	デファレンシャル	漏れ	○	
		異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーク)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		
		パワーウィンドウ		
		集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スベーキー キャブ	有	
スベーキー 燃料タンク	有	
スベーキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	8 ( 1 A )				

・タイヤサイズ F 205/85R16  
R 205/85R16

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッレス・4その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂など( )に記入  
\*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

## 車両チェックシート




3

管理番号	2923	形状	廃芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610622

日付:

廃芥車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 無	(	キャブ修復歴	無	(
破損 無	)	キャブ・コーションプレート	有	)
スイッチ類 良好	(	フロントガラス状態	良好	[ ]
汚れ 無	)	シャーシ サビ	傷の程度 [ ]( )	
欠品 無	(	フレーム曲がり・修復歴	無	( )
その他	)	ボデー修復歴	無	( )