

車両情報シート

管理番号	3996	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NHS85AN	車台番号	NHS85-7010315

基本情報	年式	平成27(2015) 年 11 月	
	エンジン型式	4JJ1	
	排気量	2,990	cc
	馬力	110	ps
	最大積載量	1,500	kg
	車検	有 [令和9 年 1 月 21 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]	
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,980 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	69 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[スムーサー]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	60	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×4 パートタイム	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	無 []	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/3/23
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	アオリ	鉄	
	床材質	木	
	内寸法	長 3,120 mm × 幅 1,610 mm × 高 380 mm	
	リアあおり 高	380 mm	
	床面地上高	860 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本
	中間柱		
	ネダ	横ネダ→ 木製	縦ネダ→ 無

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm

車両情報シート

管理番号	3996	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NHS85AN	車台番号	NHS85-7010315

日付： 2026/3/23

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		油漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
		駐車ブレーキ	効き具合
		坂道発進装置	効き具合
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ストップランプ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	ワイパー		欠品
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯			
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	8	7	スペアのみ 195/75R 15
FR	(3 A)	(3 A)	
RF	8	8	8
RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スペア	6	
	(1 A)	()	
・タイヤサイズ F 205/70R 16			
R 205/70R 16			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3996	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NHS85AN	車台番号	NHS85-7010315

日付： 2026/3/23

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装				
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	損傷	(穴有)	キャブ修復暦	無	()
	燃料タンク:	無	キーレス:	無	破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり	
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ ・ ・		
取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	有	カーテン	無			シャーシ サビ	小
整備記録簿	有				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	()
	記録期間→ (R2.10～R7.5)				欠品	無	()	ボデー修復暦	無	()

点検者 報告欄

助手席側アオリ内側穴有