

車両情報シート

管理番号	4070	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713M	車台番号	XZU713-0002089

基本情報	年式	令和8(2026) 年 3 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	3,000	kg	
	車検	有 [令和10 年 3 月 8 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,180 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,720 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	1 千km			[実走]		
	タコグラフ	無	[]	(	年	月	)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[]			
	ペダル数	3					
	ターボ	有					
	ブレーキ	VAC	[ディスク]				
	ABS	有					
	リターダ	無	[]				
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無					
	Nox・PM	適合					
	燃料タンク	100	L+		L+		L
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	有					
	駆動方式	4×2					
	小型・大型形状	小型の場合→		高床	大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/30

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セルフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[	
----------------	----------	---	--

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック [] [令和8 年 2 月]		
	型式・製造番号	型式: URG294A	製造番号: G411252	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t []	クレーン段数: 4段	
	ラジコン	有		
	フックイン	有		
	リアジャッキ	無		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[	

車両情報シート

管理番号	4070	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713M	車台番号	XZU713-0002089

日付： 2026/7/30

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
			○
	ABS		
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
エア・コンプレッサ	坂道発進装置		
		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス		
		損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	フォグランプ		
電装関係(内装)	ウインカー		
	ストップランプ		
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
電装関係(内装)	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
電装関係(内装)	ホーン		○
	オーディオ		○
電装関係(内装)	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
電装関係(内装)	ルームランプ		○
	セルモーター		○
電装関係(内装)	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
電装関係(内装)	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
電装関係(内装)	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		
クレーン	クレーン		
			○
			○
			○
			○
			○
			○
パワーゲート	パワーゲート		
報告欄			

タイヤ							
[残りmm表示]							
FF		8.5		8.5			
		(1 A)		(1 A)			
FR							
RF	8.5	8.5		8.5		8.5	
	(1 A)	(1 A)		(1 A)		(1 A)	
RR							
	スペア	8.5					
		(1 A)					
・タイヤサイズ F 215/85R 16							
R 215/85R 16							
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他							
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入							
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)							
* 各タイヤのホイールを()に記入							
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ							
* タイヤの状態を()に記入							

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4070	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713M	車台番号	XZU713-0002089

日付： 2026/7/30

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無		傷の程度→ . .
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()				欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄