

車両情報シート

管理番号	4011	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-142294

基本情報	年式	令和7(2025) 年 8 月				
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120	cc			
	馬力	240	ps			
	最大積載量	2,750	kg			
	車検	有	[令和9 年 8 月 21 日] ←抹消の場合不要			
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]			
	車体の長・幅・高	車検証:長	8,870	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,650 mm
		実測:長		mm	・ 幅	mm
				mm	・ 高	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ						

車両情報	走行km	49 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W199L52	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 6,470 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,530 mm	
	間口	幅 2,400 mm × 高 2,450 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	970 mm	
	ラッシングレール	1 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

管理番号	4011	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-142294

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	油漏れ
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
排ガス・触媒装置	取付	○	
	黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
オイル漏れ			
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
	ウイングシリンダー		○
	作動油 量・漏れ		○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	異音		
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ
[残りmm表示]

The diagram illustrates the remaining tread depth (in mm) for various tire configurations. The configurations are: FF (Front Front), FR (Front Rear), RF (Rear Front), RR (Rear Rear), and a Spare tire (スペア). Each configuration shows four tires. The remaining tread depth is indicated by a color-coded scale: 0 mm (black), 2 mm (red), 4 mm (yellow), 6 mm (orange), 8 mm (green), 10 mm (blue), and 11 mm (purple). The diagram shows that the FF and RR configurations have the highest remaining tread depth (11 mm), while the FR and RF configurations have the lowest (2 mm). The Spare tire has a remaining tread depth of 13 mm.

FF: 11, 11, 11, 11

FR: 2 A, 2 A, 2 A, 2 A

RF: 11, 12, 12, 11

RR: 2 A, 2 A, 2 A, 2 A

スペア: 13

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート




管理番号	4011	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-142294

日付:



ウイング・バン・冷凍車

外装状態

カンバンM



カンバンM



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	1本	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	()
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	()
整備記録簿	無				フロアマット	有	()
	記録期間→	()			欠品	無	()
						シャーシ サビ	無 ()
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

・使用に伴うキズ、汚れ有 ・ウイング内張り加工(木ではない)