

車両情報シート

管理番号	3692	形状	クレーン付
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	ADG-CD4ZL	車台番号	CD4ZL-30222

基本情報	年式	平成20(2008)年8月
	エンジン型式	GE13
	排気量	13,070 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	12,200 kg
	車検	有 [令和8年9月6日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,980 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,540 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	568 千km	[実走]
	タコグラフ	有 [別体]	(平成20年 2月)
	シフト	MT 7速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[EG]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+ 200 L+	L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/1/14

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[]	[年 月]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	内寸法	長 8,650 mm × 幅 2,390 mm × 高 600 mm	
	床面地上高	1,200 mm	
	床フック	13 対 [引出] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 2 本	
	ワインチ	無	
	歩み板	無 []	
	ラジコン	無	
	ネダ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック []	[平成20年 7月]
	型式・製造番号	型式: URU504N	製造番号: F524935
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t []	クレーン段数: 4段
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 []	※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	[]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	[]
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストップ・迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3692	形状	クレーン付
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	ADG-CD4ZL	車台番号	CD4ZL-30222

2

日付: 2026/1/14

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	下部オイル漏れ
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	綻み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		カタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		×
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		弱い
	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄	ディスクが無い為、作動確認不可	

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	上物動作		
ボデー	作動油 量・漏れ		
	ラジコン作動		
	ワインチワイヤー		
	自動歩み・オートスライダー		
	その他 損傷		
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		○
	その他 損傷		○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	4 (2A1)	4 (2A1)		赤枠のみ 11R22.5 16PR
FR				
RF	8 (2A)	8 (2A)	8 (2A)	8 (2A)
RR	7 (2A)	8 (2A)	7 (2A)	7 (2A)
スペア	3 (2A)			

・タイヤサイズ F 295/80R 22.5
R 11R22.5 14PR

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

3

管理番号	3692	形状	クレーン付
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	ADG-CD4ZL	車台番号	CD4ZL-30222

日付: 2026/1/14

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	損傷 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ · ·
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	中
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有 運転席側のみ	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

純正リアバンパー別途積込