# 車両情報シート

| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
|---|---|---|
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |
| | | |

1

日付: 2026/9/14

平ボデー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理番号 | 4547 | 形状 | アルミ平ボデー |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | 2RG-NPR88AC | 車台番号 | NPR88-7038853 |

| | | |
|---|---|---|
| 基本情報 | 年式 | 令和7 (2025) 年 8 月 |
| | エンジン型式 | 4JZ1 |
| | 排気量 | 2,990 cc |
| | 馬力 | 150 ps |
| | 最大積載量 | 3,000 kg |
| | 車検 | 有 [ 令和9 年 8 月 18 日 ] ←抹消の場合不要 |
| | サイズ・免許区分 | 小型 [ 準中型(7.5t未満) ] |
| | 車体の長・幅・高さ | 車検証:長 6,140 mm ・ 幅 2,170 mm ・ 高 2,250 mm |
| | | 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm |

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | |
|---|---|---|
| 車両情報 | 走行km | 1 千km [ 実走 ] |
| | タコグラフ | 無 [ ] ( 年 月 ) |
| | シフト | MT 6 速 セミATの場合⇒[ ] |
| | ペダル数 | 3 |
| | ターボ | 有 |
| | ブレーキ | VAC [ ディスク ] |
| | ABS | 有 |
| | リターダ | 無 [ ] |
| | エアサス | 無 [ ] |
| | 速度抑制装置 | 有 |
| | Nox・PM | 適合 |
| | 燃料タンク | 100 L+ L+ L |
| | 燃料 | 軽油 [ ] |
| | アドブルー使用 | 有 |
| | 駆動方式 | 4×2 |
| | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 全低床 大型の場合→ |

| | | |
|---|---|---|
| 装備類 | ヘッドライト | LED |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブルーフ・幅 | キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄 |
| | ベッド | 無 |
| | エアコン | 有 [ オート ] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | ミラー機能 | 有 [ 格納ミラー ・ ・ ] |
| | オーディオ | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ] |
| | ETC | 有 [種類 1.0 ] |
| | バックカメラ | 有 [ カラー ] |
| | ドライブレコーダー | 無 |
| | オートクルーズ | 無 |
| | 坂道発進装置 | 有 |
| | その他装備 | |

| | | |
|---|---|---|
| 上物情報1 (荷台) | メーカー[年式] | [ ] [ 年 月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: |
| | アオリ | アルミ |
| | 床材質 | 木 |
| | 内寸法 | 長 4,360 mm × 幅 2,070 mm × 高 380 mm |
| | リアあおり 高 | 380 mm |
| | 床面地上高 | 880 mm |
| | ラッシングレール | 段 |
| | 床フック | 対 [ ] 個 |
| | スタンション・ポール | スタンション 個 ポール: 本 |
| | 中間柱 | |
| | ネダ | 横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 無 |
| | 載替 | 無 |
| | その他情報 | |

| | | |
|---|---|---|
| 上物情報3 (パワーゲート) | 形状 | [ ] ※跳上の場合⇒ [ ] |
| | メーカー | [ ] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: |
| | 操作方法 | [ ・ ] |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 奥行: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 奥行: mm |
| | その他情報 | |

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 車両情報シート



| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理番号 | 4547 | 形状 | アルミ平ボデー |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | 2RG-NPR88AC | 車台番号 | NPR88-7038853 |

日付: 2026/9/14

平ボデー

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ |
| | エンジンオイル | 漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | | 振動 | ○ |
| | ターボ | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | フューエルポンプ | 漏れ | ○ |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ |
| | 冷却水 | 液量 | ○ |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ |
| | | 水温 | ○ |
| | マフラー | 状態 | ○ |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ |
| | | 黒煙・白煙 | ○ |
| | キャブチルト | 動作 | ○ |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | 状態 | ○ |
| | | 入れやすさ | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | クラッチ | すべり | ○ |
| | | 切れ不良 | ○ |
| | | 切れ位置 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | クラッチオイル | 量 | ○ |
| | デファレンシャル | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | プロペラ・ドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | ガタ | ○ |
| | PTO | 作動不良 | |
| | | オイル漏れ | |
| | | 異音 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | ABS | | ○ |
| | エアマスター | 不良・油漏 | ○ |
| | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | 坂道発進装置 | | ○ |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| かじ取り装置 | ハンドル | 遊び | ○ |
| 足廻り | | ガタ・異音 | ○ |
| | パワーステアリング | 損傷 | ○ |
| | ・ギアボックス | 液量 | ○ |
| | | 油漏れ | ○ |
| | リーフスプリング | 異音・折損 | ○ |
| | エアサス | 損傷・漏れ・不良 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | | ○ |
| | フォグランプ | | ○ |
| | ウインカー | | ○ |
| | ストップランプ | | ○ |
| | 車幅灯(マーカー) | | |
| | 車高灯 | | |
| | 作業灯・庫内灯 | | |
| | ナンバー灯 | | ○ |
| 電装関係(内装) | ワイパー | | ○ |
| | パワーウインドウ | | ○ |
| | 集中ドアロック | | ○ |
| | ミラー機能 | | ○ |
| | ホーン | | ○ |
| | オーディオ | | ○ |
| | バックアイカメラ | | ○ |
| | 計器類 点灯状態 | | ○ |
| | ルームランプ | | ○ |
| | セルモータ | | ○ |
| | バッテリー(状態) | | ○ |
| | オルタネータ(ダイナモ) | | ○ |
| エアコン | コンプレッサー | | ○ |
| | 風量・冷風 | | ○ |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 | | | ○ |
| その他報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| 上物関係 | パワーゲート作動 | | |
| パワーゲート | ストッパー作動 | | |
| | ラジコン・リモコン作動 | | |
| 報告欄 | | | |

| タイヤ | |
|---|---|
| [残りmm表示] | FF 8(1 A) 8(1 A)<br>FR ( ) ( )<br>RF 8(1 A) 8(1 A) 8(1 A) 8(1 A)<br>RR ( ) ( ) ( ) ( )<br>スペア 9(1 A) ( ) |
| ・タイヤサイズ | F 225/70R16<br>R 225/70R16 |
| ・タイヤパターン | 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他<br>＊各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 |
| ・ホイール | A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)<br>＊各タイヤのホイールを( )に記入 |
| ・状態 | イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ<br>＊タイヤの状態を( )に記入 |

**点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換**

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 車両情報シート




| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理番号 | 4547 | 形状 | アルミ平ボデー |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | 2RG-NPR88AC | 車台番号 | NPR88-7038853 |


日付: 2026/9/14


平ボデー


## 外装状態











| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品 | | キャブ内装 | | | 外装 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キー各種 | キャブ: 2本 上物: 無 | シートの状態 | 良好 | ( ) | キャブ修復暦 | 無 | ( ) |
| | 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有 | 破損 | 無 | ( ) | フロントガラス状態 | 良好 | |
| 工具・ジャッキ | 工具: 有 ジャッキ: 有 | 汚れ | 無 | | | 傷の程度→ ・ ・ | |
| 取説各種 | 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有 | カーテン | 無 | | シャーシ サビ | 無 | |
| 整備記録簿 | 無 | フロアマット | 有 | | フレーム曲がり・修復暦 | 無 | ( ) |
| | 記録期間→ ( ) | 欠品 | 無 | ( ) | ボデー修復暦 | 無 | ( ) |

| 点検者 報告欄 |
|---|
| |

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.