

車両情報シート

管理番号	3473	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AJE	車台番号	FR1AJ-102066

基本情報	年式	令和7(2025) 年 8月
	エンジン型式	A09C
	排気量	8,860 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	10,600 kg
	車検	有 [令和8年 8月 6日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,370 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,110 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [永久磁石]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(前2軸)
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/8

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DRR12-02SC 製造番号: A25060125xxx
	内寸法	長 6,500 mm × 幅 2,210 mm × 高 1,060 mm
	床厚み	5 mm 二重張 [有]
	ボデー材質	ステンレス 鉄の場合→[]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	有
	コボレーン	有 [天蓋式] / (自動)
	底形状	船底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3473	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AJE	車台番号	FR1AJ-102066

2

日付: 2026/1/8

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	綻み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		△
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		△
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り	ガタ・異音		○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		カタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		△
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動		○
	油圧		○
	ダンプ下がり具合		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ブームの状態		○
	その他 損傷		○
	クレーン	クレーン作動	△
		ブームの状態	△
クレーン	作動油・量・漏れ		△
	ラジコン操作		△
	フックイン作動		△
	リアジャッキ作動		△
	ワイヤー		△
	その他 損傷		△
	報告欄		

タイヤ [残りmm表示]				
FF	10	10	(1 B)	(1 B)
FR				
RF	10	10	(1 B)	(1 B)
RR	10	10	(1 B)	(1 B)
スペア	10	10	(1 B)	(1 B)
・タイヤサイズ F	275/80R 22.5			
R	275/80R 22.5			
・タイヤパターン	1タテ溝	・ 2ミックス	・ 3スタッズレス	・ 4その他
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄	・ B アルミ	・ C 鉄(メッキ)	
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	イ 異常磨耗	・ ロ 損傷	・ ハ 亀裂	・ ニ ひび割れ
	* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






3

管理番号	3473	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AJE	車台番号	FR1AJ-102066

日付： 2026/1/8

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ： 3本	上物： 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()
	燃料タンク： キャブキーと同一	キーレス： 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具： 有	ジャッキ： 有	汚れ	無		傷の程度→
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()

点検者 報告欄

--