

車両情報シート

管理番号	4109	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JKAA	車台番号	FC9JKA-20833

基本情報	年式	平成29(2017)年 3月		
	エンジン型式	J05E		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	3,300	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [ 中型(8t未満) ]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 8,400 mm ・ 幅 2,330 mm ・ 高 3,390 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	104 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]
	ABS	有	
	リターダ	有	[ EG ]
	エアサス	無	[ ]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200	L+ L+ L
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグラブ	有
	キャブーフ・幅	キャブーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 不明 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: HFCKK-BCKB4T 製造番号: 4TB0121-02
	床材質・形状	木 [ フラット ]
	内寸法	長 6,320 mm × 幅 2,170 mm × 高 2,320 mm
	間口	幅 2,200 mm × 高 2,260 mm
	サイドドア	有 [ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅 1,230 mm × 高 2,170 mm
	床面地上高	1,010 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 )
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 跳上 ] ※跳上の場合⇒ [ オート ]
	メーカー	その他 [ トランテックス ]
	型式・製造番号	型式: TRAM10-1455 製造番号: S70608509
	操作方法	[ リモコン(コードタイプ) ・ ]
	寸法(外寸)	幅: 2,230 mm 奥行: 1,550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2,040 mm 奥行: 1,310 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4109	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JKAA	車台番号	FC9JKA-20833

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
			ガタ
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量・冷風	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機作動	○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
冷凍機	コンプレッサー	異音	○	
		ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油漏れ	○
		冷却水	異音	○
			液量	○
パワーゲート	パワーゲート作動	○		
		ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄				

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		8	10		
FR		4 A	4 A		
RF	9.5	11	10.5	9.5	
RR	4 A	4 A	4 A	4 A	
	スペア	11.5			
*タイヤサイズ		F 225/80R 17.5			
		R 225/80R 17.5			
*タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 オールシーズン			
		*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
*ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
		*各タイヤのホイールを( )に記入			
*状態		イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
		*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4109	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JKAA	車台番号	FC9JKA-20833

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 1本	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 無	汚れ	無	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	有		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( H31.3~R3.3 )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄