

車両情報シート

管理番号	4314	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-612278

基本情報	年式	令和8(2026)年 3月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	130	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	有 [令和10年 3月 25日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,020 mm ・ 幅 1,910 mm ・ 高 2,640 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	5速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ティオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/6/24
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和7年 5月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: H243614
	床材質・形状	アルミ [縞板]
	内寸法	長 3,180 mm × 幅 1,740 mm × 高 1,660 mm
	間口	幅 1,750 mm × 高 1,630 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 850 mm × 高 1,540 mm
	床面地上高	890 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 50 mm
	中間柱	
	ジョロダレレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -5 度
	冷却テスト	庫内温度 18.5 度 3 h → -4.5 度 (6月測定)
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4314	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-612278

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○	
		マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量	○
			油漏れ	○
			異音・折損	○
足廻り	エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機	冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量	○
冷凍機		異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油漏れ	○
		異音	○	
冷却水		液量	○	
		漏れ	○	
		パワーゲート	パワーゲート作動	○
パワーゲート		ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ		すべり	○
			切れ不良	○
			切れ位置	○
			異音	○
	クラッチオイル		量	○
			デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト		異音	○
			異音	○
			ガタ	○
	PTO		作動不良	○
オイル漏れ			○	
異音	○			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
エアコン	コンプレッサー	ミラー機能	○	
		ホーン	○	
		オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		風量・冷風	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	○			
その他報告欄				

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	6.5	6.5	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	6.5	6.5	6.5
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
スペア	6.5	()	()
	(1 A)	()	()
・タイヤサイズ	F 195/75R 15		
	R 195/75R 15		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
	*各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ		
	*タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4314	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-612278

日付: 2026/6/24

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄