

車両情報シート

管理番号	3540	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106335

基本情報	年式	令和7(2025) 年 9 月								
	エンジン型式	A05C								
	排気量	5,120	cc							
	馬力	260	ps							
	最大積載量	6,500	kg							
	車検	有	[令和8 年 9 月 7 日] ←抹消の場合不要							
	サイズ・免許区分	増トン	[大型(11t以上)]							
	車体の長・幅・高さ	車検証:長	9,790	mm	・ 幅	2,490	mm	・ 高	3,640	mm
		実測:長		mm	・ 幅		mm	・ 高		mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ										

車両情報	走行km	1 千km			[実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(令和7 年 8 月)			
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒[]			
	ペダル数	3					
	ターボ	有					
	ブレーキ	AOH	[ドラム]				
	ABS	有					
	リターダ	有	[EG]				
	エアサス	有	[リア]				
	速度抑制装置	有					
	Nox・PM	適合					
	燃料タンク	200	L+	L+		L	
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	有					
	駆動方式	4×2					
	小型・大型形状	小型の場合→			大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	ハイルーフ	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/2/16
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

1

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W051M55	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 7,290 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,530 mm	
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,430 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,030 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	7 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[	
----------------	----------	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	[トランテックス]	
	型式・製造番号	型式: TRAM10-1475 製造番号: S2507001257	
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2,410 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,210 mm 奥行: 1,310 mm	
	その他情報		

日付：2026/2/16

車両情報シート

管理番号	3540	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106335

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
黒煙・白煙		○	
キャブチルト		動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック	集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイング 開閉	○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動	冷凍機作動	○
		エバポレータ	○
	ファン・風量	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	コンプレッサー	○
		ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	コンデンサ	○
		異音	○
パワーゲート	冷媒サイトグラス	冷媒サイトグラス	○
		色・量	○
	サブエンジン	サブエンジン	○
		油量・漏れ	○
	冷却水	異音	○
報告欄		液量	○
		漏れ	○

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF	9 (1 A)	9 (1 A)		
FR	()	()		
RF	9 (1 A)	9 (1 A)	9 (1 A)	9 (1 A)
RR	()	()	()	()
スペア	()	9 (1 A)	()	()
・タイヤサイズ	F 265/70R 19.5			
	R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3540	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106335

日付： 2026/2/16

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装							
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	(					
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	フロントガラス状態	良好						
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無			傷の程度→		・		・		
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有			シャーシ サビ	無					
整備記録簿	無				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	(					
	記録期間→				(		)	欠品	無	(		)	ボデー修復暦	無	(

点検者 報告欄