

車両情報シート

管理番号	3956	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CD5CA	車台番号	JNCMB02C7LU049061

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/3/26
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和2(2020)年 3月
	エンジン型式	GH11
	排気量	10,830 cc
	馬力	390 ps
	最大積載量	13,700 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,980 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,770 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm *実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	355 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和元年 11月)
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(前2軸)
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DKL 製造番号: W9DS646
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 9,630 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,500 mm
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,440 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,150 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 無
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	*有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3956	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CD5CA	車台番号	JNCMB02C7LU049061

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量 異音
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
	冷却水	異音 液量 漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
ミラー機能	○				
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	×				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー		○		
		風量・冷風	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄	天井のルームランプ点灯×				

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	10.5	13.5	
	(2 A)	(2 A)	
FR			
	()	()	
RF	12	12.5	13.5
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
RR	5.5	5.5	6.5
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
スベア		7.5	
	(2 A)	()	
*タイヤサイズ F 275/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換




車両情報シート

管理番号	3956	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CD5CA	車台番号	JNCMB02C7LU0490

日付: 2026/3/26


ウイング・バン・冷凍車

外装状態




A

S



A



庫内AU

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 1本 上物: 2本 燃料タンク: 1本 キーレス: 無	シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 無	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・ ()
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	カーテン 有 フロアマット 有 欠品 無 ()	シャーシ サビ 小 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 ()
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無		
整備記録簿 無 記録期間→ ()		

点検者 報告欄