

車両情報シート

No	管理番号	37311	形状	深ダンプ
	車名	UDトラック	通称名	クオン
	型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

基本情報	年式	平成26(2014)	年	3	月
	エンジン型式	GH11			
	排気量	10,830 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	10,800 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体長さ	車検証	9300 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3210 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	476 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成25年 5月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [イスコット] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラмп	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブローフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ・ナビ・CD]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/2/3

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []		
	型式	DD12-67		
	製造番号[年式]	13U040155N [年 月]		
	内寸法 長	6500 mm		
	内寸法 幅	2210 mm		
	内寸法 高	990 mm		
	床厚み	4 mm 二重張 [無]		
	ボデー材質1	ステンレス		
	ボデー材質2	不明		
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	有		
	コボレーション	有 [シート] (自動)		
	底形状	船底		
形状(小型)				
載替	無			
その他情報	骨組み鉄			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数	[]		
	操作	[]		
	フックイン	[]		
	リアジャッキ	[]		
	載替	[]		
	その他情報	[]		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []			
	メーカー	[]			
	型式	[]			
	製造番号	[]			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm
その他情報	[]				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, 深ダンプ, クオン, CD5YL-10079

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, 冷却水, ウォーターポンプ, マフラー, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かじ取り装置, 足廻り, エアサス, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル, フロベラ・ドライブシャフト, PTO, 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, インジケータ(警告)ランプ点灯, その他報告欄.

Table showing tire specifications: タイヤ [残りmm表示], FF, FR, RF, RR, タイヤサイズ, タイヤパターン, ホイール, 状態.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes sections for 装備類, キーレス, 取扱説明書, 整備記録簿, カーテン, フロアマット, 工具, ジャッキ.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	37311	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	有 (水密ロックハンドル片側)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	