

車両情報シート

管理番号	3655	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NLR85AN	車台番号	NLR85-7028890

基本情報	年式	平成29(2017)年 5月
	エンジン型式	4JJ1
	排気量	2990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2000 kg
	車検	有 [令和8年 5月 20日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]
	車体 長	車検証 4990 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 1880 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 3030 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	169 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	MT	5速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	75 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床	大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1
日付:
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DLK 製造番号: T2DY434
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 3150 mm × 幅 1770 mm × 高 2110 mm
	間口	幅 1770 mm × 高 2080 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	790 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] . []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップ・迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3655	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NLR85AN	車台番号	NLR85-7028890

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	△
	異音	○	
	振動	○	
	ターボ	油漏れ	△
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄	・タベットカバーにじみ有 ・ターボにじみ有		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	
ウイング		ウイングシリンダー	
		作動油量・漏れ	
冷凍機		冷凍機作動	
	エバボレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート		パワーゲート作動	
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力タ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		×
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
	その他報告欄	・右側、ウォッシャー液が出ない	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	2本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

タイヤ [残りmm表示]				
FF	5	3		
FR	(2A)	(2A)		
RF	2	3	5	8
RR	(2A)	(2A)	(1A)	(2A)
スペア	6			
	(2A)	(2A)		
・タイヤサイズ	F 195/75R15			
	R 195/75R15			
・タイヤパターン	1タテ溝	・2ミックス	・3スタッドレス	・4その他
	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄	B アルミ	C 鉄(メッキ)	
	*各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	イ 异常磨耗	・ロ 損傷	・ハ 亀裂	・ニ ひび割れ
	*タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3655	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NLR85AN	車台番号	NLR85-7028890

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態 破損	損傷 無	(シート擦れ有)	キャブ修復歴 フロントガラス状態	無 傷あり 傷の程度→ 点キズ
汚れ	少ない	(シャーシ サビ フレーム曲がり・修復歴	・使用に伴うキズ、汚れ有
欠品	無	(ボデー修復歴)
その他				