

車両情報シート

管理番号	3988	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CG5ZA	車台番号	CG5ZA-12104

基本情報	年式	平成26(2014)年 1月		
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,500 kg		
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,500 mm ・ 高 3,790 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	371 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成25年 11月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[エスコット]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/4/8
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: HFWXG-LJABDD 製造番号: 2KY7345		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法	長 9,620 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,670 mm		
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,600 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,010 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	9 対 [引出] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
	その他情報	リア扉ロック不良		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)		
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3988	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CG5ZA	車台番号	CG5ZA-12104

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
冷却水	液量	○	
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	×		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄	車幅灯右1点灯×				

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		6	3	
FR		2 A	2 A	
		3.5	2.5	
RF	3.5	4	5	5
	2 A	2 A	2 A	2 A
RR	2.5	4.5	3.5	3
	2 A	2 A	2 A	2 A
	スペア	2		
		2 A		
*タイヤサイズ F 245/70R 19.5 R 245/70R 19.5				
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入				
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3988	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CG5ZA	車台番号	CG5ZA-12104

日付: 2026/4/8

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 4本 上物: 2本 燃料タンク: 1本 キーレス: 無	シートの状態 損傷 (運転席側破れ) 破損 無 () 汚れ 少ない	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・飛石・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 無	カーテン 有 フロアマット 有 欠品 無 ()	シャーシ サビ 中 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 ()
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有		
整備記録簿 有 記録期間→ (R7.1~R7.10)		

点検者 報告欄

右側後ろセイコーラック破損