

車両情報シート

管理番号	3858	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU712M	車台番号	XZU712-0018969

基本情報	年式	令和7(2025)年 6月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,950 kg		
	車検	有 [令和9年 6月 1日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,510 mm ・ 幅 2,240 mm ・ 高 3,130 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	2千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年 2月)		
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ティオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/16
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [令和7年 5月]		
	型式・製造番号	型式: GLE4 製造番号: E2E8982		
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法	長 4,420 mm × 幅 1,990 mm × 高 1,950 mm		
	間口	幅 1,990 mm × 高 1,940 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅 800 mm × 高 1,880 mm		
	床面地上高	1,040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
	中間柱			
	ジョロダールレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和7年 月]		
	型式・製造番号	型式: TDJS40J-1L2 製造番号: 5A1600036BL		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	庫内温度 8.7 度 2 h→ -27 度 (2月測定)		
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報	外気: 13度		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	極東開発工業 []		
	型式・製造番号	型式: CG1001M-3MRA2 製造番号: 25T028563N		
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]		
	寸法(外寸)	幅: 1,990 mm 奥行: 1,340 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2,010 mm 奥行: 1,180 mm		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3858	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU712M	車台番号	XZU712-0018969

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモーター	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機	冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量	○
冷凍機		異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	○
			異音	○
		冷却水	液量	○
	漏れ	○		
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
			○	
報告欄				

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		9	9		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF	9	9	9	9	
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
	スベア	()	()	()	()
		(1 A)	()		
・タイヤサイズ		F 205/85R 16			
		R 205/85R 16			
・タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入			
・状態		イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3858	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU712M	車台番号	XZU712-0018969

日付: 2026/2/16

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 3本 上物: 5本以上 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無	シートの状態 良好 () 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . .
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 少ない	シャーシ サビ 小
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 有 記録期間→ (R7.9~R7.12)	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ()
	欠品 無 ()	

点検者 報告欄