

車両情報シート

管理番号	3807	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FS84HZ	車台番号	FS84HZ-501049

基本情報	年式	令和8(2026)年 1月
	エンジン型式	6R20
	排気量	10670 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	13000 kg
	車検	有 [ 令和9年 1月 25日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,930 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,780 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和7年 7月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ シフトハイロフト ] 他( )
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 電動ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/5/11  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	矢野特殊 [ 令和7年 10月 ]
	型式・製造番号	型式: TPJ10449-10 製造番号: B250896
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法	長 9,340 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,450 mm
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,450 mm
	サイドドア	有 [ 観音 ]
	サイドドア寸法	幅 1,840 mm × 高 2,230 mm
	床面地上高	1,210 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [ レール ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [ 令和7年 月 ]
	型式・製造番号	型式: TU100SA-EV 製造番号: 596700649AL
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	庫内温度 20.5 度 3 h→ -28.7 度 ( 4月測定 )
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒[ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3807	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84HZ	車台番号	FS84HZ-501049

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	
		作動油 量・漏れ	
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
冷却水	液量	○	
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量・冷風	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	12.5	12.5	
	(2 B)	(2 B)	
FR	12.5	12.5	
	(2 B)	(2 B)	
RF	12.5	12.5	12.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	12.5	12.5	12.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スペア	12.5	
	(2 B)	( )	
*タイヤサイズ F 245/70R 19.5			
R 245/70R 19.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを( )に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3807	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84HZ	車台番号	FS84HZ-501049

日付: 2026/5/11

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装	外装		
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄