

車両情報シート

管理番号	4132	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7003162

基本情報	年式	令和2(2020) 年 2 月	
	エンジン型式	6UZ1	
	排気量	9,830	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	13,800	kg
	車検	有 [令和9 年 4 月 7 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の 長・幅・高	車検証:長 11,780 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,530 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	447 千km []	
	タコグラフ	有 [別体] (令和元 年 7 月)	
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/4/28
粉粒体運搬車

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	極東開発工業 [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: JA25-44C-S 製造番号: 19J010026N
	品名	焼却灰
	比重	0.600
	タンク容積	23000 L
	タンク層	4 層
	マンホール数	3 個
	コンプレッサー	スクリュー
	タンク材質	鉄
	載替	無
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4132	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7003162

日付： 2026/4/28

粉粒体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄	PTO	異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	コンプレッサ作動確認 圧力・排出確認 ガバナスイッチ		○
			○
			○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ									
[残りmm表示]									
FF	<table><tr><td></td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>(3 B)</td><td>(3 B)</td></tr></table>		9	7		(3 B)	(3 B)		
	9	7							
	(3 B)	(3 B)							
FR	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
RF	<table><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>(3 B)</td><td>(3 B)</td><td>(3 B)</td><td>(3 B)</td></tr></table>	5	5	5	5	(3 B)	(3 B)	(3 B)	(3 B)
5	5	5	5						
(3 B)	(3 B)	(3 B)	(3 B)						
RR	<table><tr><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>(2 B)</td><td>(2 B)</td><td>(2 B)</td><td>(2 B)</td></tr></table>	5	4	4	5	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
5	4	4	5						
(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)						
スペア		<table><tr><td>9</td><td></td></tr><tr><td>(2 B)</td><td></td></tr></table>	9		(2 B)				
9									
(2 B)									
・タイヤサイズ		F 275/80R22.5							
		R 275/80R22.5							
・タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入							
・ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入							
・状態		I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入							

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	4132	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7003162

日付： 2026/4/28

粉粒体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	損傷	(シートヘタリ)
	燃料タンク:	2本	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→	(	R2.8~R7.8	)	欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄