

車両情報シート

管理番号	3408	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-122780

基本情報	年式	令和3(2021)年 3月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	3200	kg	
	車検	有	[令和8年 3月 15日] ←抹消の場合不!	
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]	
	車体 長	車検証 8450	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2500	mm	実測 mm
	車体 高	車検証 2500	mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	153 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体] (令和3年 1月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他(
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	無	[]	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+ L+ L	
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブブルーフ・幅	キャブブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2025/8/4
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A001H5001
	アオリ	アルミ
	床材質	鉄
	内寸法	長 6210 mm×幅 2390 mm×高 390 mm
	リアあおり 高	390 mm
	床面地上高	1150 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	12 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	横根太・縦根太	横根太→ 木製 縦根太→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	ラジコン・リモコン	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3408	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-122780

日付： 2025/8/4

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	○
	フロベラ・ドライブシャフト	油漏れ	○
		異音	○
		異音	○
	PTO	ガタ	○
		作動不良	△
報告欄	オイル漏れ		△
	異音		△

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	無
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	△
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	△
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウィンドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		ラジオ・オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサ		○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	パワーゲート作動		△
			△
			△
			△
	ストッパー作動		△
			△
	ラジコン・リモコン作動		△
			△
報告欄 上記項目状況など記入			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		8	8
	(2 A)	(2 A)	
FR			
	()	()	
RF	7	7	7
(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
()	()	()	()
	スベア	12	
	(2 A)	()	
・タイヤサイズ			
F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3408	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-122780

3
日付： 2025/8/4

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無		
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(		傷の程度→	. . .	
汚れ	中		シャーシ サビ	小		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(	
その他			ボデー修復暦	無	(	