

車両情報シート

管理番号	4018	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	KKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000239

基本情報	年式	平成28(2016)年 8月	
	エンジン型式	6WG1	
	排気量	15,680 cc	
	馬力	460 ps	
	最大積載量	11,500 kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,640 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,200 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	380 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成28年 10月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[エスコット]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	400 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブーフ・幅	キャブーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 不明]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/27
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	YOKOSHA [] [平成28年 月]	
	型式・製造番号	型式: HP-1300C 製造番号: 11092626 25	
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[°C]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	吊荷重	吊荷重: [] クレーン段数:	
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4018	形状	トラック
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000239

日付: 2026/3/27

トラック

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	滲み中
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄	オイルパン付近 滲み			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		・ギアボックス	液量	○
	足廻り		油漏れ	○
			リーフスプリング	異音・折損
エアサス	損傷・漏れ・不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ポデー	カブラ損傷	○
		連結配管ホース類	○
		スローブガイド	○
		その他損傷	○
クレーン	クレーン	作動	
		ブームの状態	
		作動油・量・漏れ	
		ラジコン操作	
		フックイン作動	
		リアジャッキ作動	
		ワイヤー	
その他 損傷			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	前部 滲み小
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯			
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ					
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサ	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		10	10
FR		1 A	1 A
RF	3	3	3
RR	2 A	2 A	2 A
スペア		2	
・タイヤサイズ F 295/80R 22.5 R 275/80R 22.5 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4018	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000239

日付: 2026/3/27

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 4本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 4本	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	有 (オープントレイ欠)	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄