

車両情報シート

管理番号	4231	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-EXY52CK	車台番号	EXY52CK-7000101

基本情報	年式	令和2 (2020) 年 6 月					
	エンジン型式	6WG1					
	排気量	15,680	cc				
	馬力	460	ps				
	最大積載量	10,800	kg				
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]				
	車体の	車検証:長	6,940	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,240 mm	
	長・幅・高さ	実測:長		mm	・ 幅	mm	・ 高

※R5.8.18(370,865km)時にメーター交換⇒記録簿有

車両情報	走行km	243 千km [メーター交換歴有]		
	タコグラフ	有	[別体] (令和元 年 12 月)	
	シフト	MT	8 速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	有	[EG]	
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	375	L+	L+ L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→		大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	ハイルーフ	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/20
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	その他	[JOST] [年 月]
	型式・製造番号	型式:	製造番号: 14048020 E4
	カブラ形状	ツイン	ハイリフトカブラの場合→[°C]
	載替		
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[年 月]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	吊荷重	吊荷重:	[] クレーン段数:
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

⇐車検証上400ℓの為、構造変更になる可能性有

車両情報シート

管理番号	4231	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-EXY52CK	車台番号	EXY52CK-7000101

日付： 2026/8/20

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	△
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	異音・折損	○
		損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯		○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
	電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
	オーディオ		○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
	バッテリー(状態)		○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		エアコン	コンプレッサー
		風量・冷風	冷え弱い
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷		○
		連結配管ホース類	○
		スローブガイド	○
		その他損傷	○
			○
クレーン	クレーン作動		○
		ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
		ワイヤー	○
		その他 損傷	○
			○
			○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	2	1	赤枠のみ 11R22.5 16PR
FR	(2 A)	(2 A)	
RF	1	2	0
RR	(1 A)	(2 A)	(2 A)
	0	0	0
	(1 A)	(1 A)	(2 A)
スベア			(1 A)
・タイヤサイズ F 11R22.5 14PR			
R 11R22.5 14PR			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4231	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-EXY52CK	車台番号	EXY52CK-7000101

日付： 2026/8/20

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R7.3~R8.3)				欠品	無	()
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり
						傷の程度→ 点キズ ・ ・	
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄