

車両情報シート

| | | | |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 3573 | 形状 | ウイング |
| 車名 | 三菱ふそう | 通称名 | ファイター |
| 型式 | 2KG-FK61F | 車台番号 | FK61F-600012 |

| | | |
|------|----------|---------------------------|
| 基本情報 | 年式 | 平成29(2017)年12月 |
| | エンジン型式 | 6M60 |
| | 排気量 | 7540 cc |
| | 馬力 | 220 ps |
| | 最大積載量 | 3000 kg |
| | 車検 | 有 [令和7年12月14日] ←抹消の場合不要 |
| | サイズ・免許区分 | 中型 [中型(8t未満)] |
| | 車体・長 | 車検証 8590 mm 実測 mm |
| | 車体・幅 | 車検証 2490 mm 実測 mm |
| | 車体・高 | 車検証 3520 mm 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | |
|------|---------|---------------|------------------|
| 車両情報 | 走行km | 327 千km | [実走] |
| | タコグラフ | 無 [] (年 月) | |
| | シフト | MT 6速 | セミATの場合⇒[] 他() |
| | ペダル数 | 3 | |
| | ターボ | 有 | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | |
| | ABS | 有 | |
| | リターダ | 無 [] | |
| | エアサス | 無 [] | |
| | 速度抑制装置 | 無 | |
| | Nox・PM | 適合 | |
| | 燃料タンク | 200 L+ L+ L | |
| | 燃料 | 軽油 [] | |
| | アドブルー使用 | 有 | |
| | 駆動方式 | 4×2 | |
| | 小型・大型形状 | 小型の場合→ | 大型の場合→ |

| | | |
|-----|-----------|---------------------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | ディスチャージ |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブルルーフ・幅 | キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄 |
| | ベッド | 有 |
| | エアコン | 有 [マニュアル] |
| | エアバッゲ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | ミラー機能 | 有 [格納ミラー ・ ・] |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ ・ ・] |
| | ETC | 無 [種類] |
| | バックカメラ | 有 [カラー] |
| | ドライブレコーダー | 無 |
| | オートクルーズ | 無 |
| | 坂道発進補助装置 | 有 |
| | その他装備 | |

| | | |
|-------|-----|-------|
| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |

1
日付: 2025/12/5
ウイング・バン・冷凍車

| | | |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー[年式] | パブコ [] [年 月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: 7X9C2640 |
| | 床材質・形状 | 木 [フラット] |
| | 内寸法 | 長 6240 mm × 幅 2410 mm × 高 2410 mm |
| | 間口 | 幅 2290 mm × 高 2310 mm |
| | サイドドア | 無 [] |
| | サイドドア寸法 | 幅 mm × 高 mm |
| | 床面地上高 | 1020 mm |
| | ラッシングレール | 2 段 |
| | 床フック | 5 対 [引出] 個 |
| | スタンション・ポール | スタンション: 個 ポール: 本 |
| | 壁厚 | サイド: mm リア: mm |
| | 中間柱 | |
| | ジョロダーレール | 無 [] |
| | ネタ | 横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ |
| | 載替 | 無 |
| | その他情報 | |

| | | |
|----------------|------------|-----------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー[年式] | [] [年 月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: |
| | 冷凍方式 | |
| | 設定温度 | 度 ~ 度 |
| | 冷却テスト(確認月) | 庫内温度 度 h→ 度 () |
| | スタンバイ装置 | * 有の場合→ [コード] |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h |
| | その他情報 | |

| | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | 無 [] ※跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: |
| | 操作方法 | [] |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 奥行: mm |
| | ストップ・迄寸法 | 幅: mm 奥行: mm |
| | その他情報 | |

車両情報シート

| | | | |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 3573 | 形状 | ウイング |
| 車名 | 三菱ふそう | 通称名 | ファイター |
| 型式 | 2KG-FK61F | 車台番号 | FK61F-600012 |

2

日付: 2025/12/5

ウイング・バン・冷凍車

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|------|----------|----------|------|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ |
| | エンジンオイル | 漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | | 振動 | ○ |
| | ターボ | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | フューエルポンプ | 漏れ | ○ |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ |
| | 冷却水 | 液量 | ○ |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ |
| | | 水温 | ○ |
| | マフラー | 状態 | ○ |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ |
| | | 黒煙・白煙 | ○ |
| | キャブチルト | 動作 | ○ |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|-----------|--------|-------|------|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | ABS | | ○ |
| | エアマスター | 不良・油漏 | ○ |
| | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | 坂道発進装置 | | ○ |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|--------|-----------|----------|------|
| かじ取り装置 | ハンドル | 遊び | ○ |
| 足廻り | | ガタ・異音 | ○ |
| | パワーステアリング | 損傷 | ○ |
| | ・ギアボックス | 液量 | ○ |
| | | 油漏れ | ○ |
| | リーフスプリング | 異音・折損 | ○ |
| | エアサス | 損傷・漏れ・不良 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|--------|------------|-------------|--------------|
| 上物関係 | ウイング | 開閉 | ○ |
| | | ウイングシリンダー | ○ |
| | | 作動油量・漏れ | ○ |
| 冷凍機 | | 冷凍機作動 | |
| | | エバボレータ | ファン・風量 異音 |
| | | コンプレッサー | ベルト張・鳴 |
| | | コンデンサ | 異音 ファンモータ |
| | | 冷媒サイトグラス | 色・量 |
| | | サブエンジン | 油量・漏れ |
| | | 冷却水 | 液量 漏れ |
| パワーゲート | | パワーゲート作動 | |
| | | ストップバー作動 | |
| | | ラジコン・リモコン作動 | |
| 報告欄 | 上記項目状況など記入 | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|--------------|---------------|-------|------|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | 状態 | ○ |
| | | 入れやすさ | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | クラッチ | すべり | ○ |
| | | 切れ不良 | ○ |
| | | 切れ位置 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | クラッチオイル | 量 | ○ |
| | デファレンシャル | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | プロペラ・ドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | 力タ | ○ |
| | PTO | 作動不良 | |
| | | オイル漏れ | |
| | | 異音 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|----------|------------------|------|------|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | | ○ |
| | フォグランプ | | ○ |
| | ウインカー | | ○ |
| | ストップランプ | | ○ |
| | 車幅灯(マーカー) | | ○ |
| | 車高灯 | | ○ |
| | 作業灯・庫内灯 | | ○ |
| | ナンバー灯 | | ○ |
| 電装関係(内装) | ワイパー | | ○ |
| | パワーウィンドウ | | ○ |
| | 集中ドアロック | | ○ |
| | ミラー機能 | | ○ |
| | ホーン | | ○ |
| | ラジオ・オーディオ | | ○ |
| | バックアイカメラ | | ○ |
| | 計器類 点灯状態 | | ○ |
| | ルームランプ | | ○ |
| | セルモーター | | ○ |
| | バッテリー(状態) | | ○ |
| | オルタネータ(ダイナモ) | | ○ |
| エアコン | コンプレッサー | | ○ |
| | 風量・冷風 | | ○ |
| | インジケーター(警告)ランプ点灯 | | ○ |
| その他報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 本数／有無 |
|---------|-----------|-------------|
| 車内品・付属品 | キー(キャブ) | 3本 |
| | キー(燃料タンク) | 無 |
| | キー(上物) | 2本 |
| | キーレス | 有 |
| | 取扱説明書 | 有 |
| | カーテン | 有 |
| | フロアマット | 有 |
| | 工具・ジャッキ | 有 |
| 整備記録簿 | 記録保管 | 有 |
| | 記録期間 | R2.12～R6.12 |

| タイヤ [残りmm表示] | FF | FR | RF | RR | スペア |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 8 (2 A) | 7 (2 A) | | | |
| | | | 4 (3 A) | 5 (3 A) | 5 (3 A) |
| | | | | | 3 (1 A) |
| ・タイヤサイズ | F 225/80R 17.5 | R 225/80R 17.5 | | | |
| ・タイヤパターン | 1タテ溝 | 2ミックス | 3スタッドレス | 4その他 | |
| | *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 | | | | |
| ・ホイール | A 鉄 | B アルミ | C 鉄(メッキ) | | |
| | *各タイヤのホイールを()に記入 | | | | |
| ・状態 | イ 异常磨耗 | ロ 損傷 | ハ 亀裂 | ニ ひび割れ | |
| | *タイヤの状態を()に記入 | | | | |

点検結果: ○: 良好 △: 繙続的な点検が必要 ×: 要修理・交換






車両情報シート

3

日付: 2025/12/5

ウイング・バン・冷凍車

| | | | |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 3573 | 形状 | ウイング |
| 車名 | 三菱ふそう | 通称名 | ファイター |
| 型式 | 2KG-FK61F | 車台番号 | FK61F-600012 |



| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | | 点検者 報告欄 |
|--------|----------------|-------------|-----------|---------|
| シートの状態 | 損傷 (破れ有) | キャブ修復歴 | 無 | |
| 破損 | 無 () | フロントガラス状態 | 傷あり | |
| 汚れ | 少ない | シャーシ サビ | 傷の程度→ 点キズ | |
| 欠品 | 有 (オープントレイ欠) | フレーム曲がり・修復歴 | ・ | |
| その他 | | ボデー修復歴 | ・ | |
| | | | 小 | |
| | | | 無 | () |
| | | | 無 | () |