

日付： 2025/4/16

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

車両情報シート

No	管理番号	3040	形状	クレーン付
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2PG-FV74HZ	車台番号	FV74HZ-520080

基本情報	年式	令和3 (2021)	年	9 月
	エンジン型式	6R20		
	排気量	10,670 cc		
	馬力	394 ps		
	最大積載量	12,000 kg		
	車検	有	[令和7 年	9 月 21 日]
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 11990 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3530 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	150 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [シフトハイロフト] 他()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L + 300 L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2 (後2軸)	

小型形状 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有 ヒーター付
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・]
	ETC	有 [2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	内寸法 長	8810 mm
	内寸法 幅	2400 mm
	内寸法 高	300 mm リア:380mm
	床面地上高	1200 mm
	床フック	21 対 [埋込]
	スタンション	個
	ウインチ	無
	自動歩み	無
	オートスライダー	無
	上物操作	
	横根太	鉄
	載替	

その他情報

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ	[]
	型式	TM-ZX504HRENSA	
	製造番号[年式]	41050601194	[令和2 年 10 月]
	吊荷重	2.9t	[]
	クレーン段数	4段	
	操作	ラジコン	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報	レバー配列変更機	

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm

その他情報

車両チェックシート

管理番号	3040	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FV74HZ	車台番号	FV74HZ-520080

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		油漏れ	○	
	デファレンシャル	異音	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	14	15	
		(3 B)	(3 B)	
	FR			
		()	()	
	RF	17	17	17
		(3 B)	(3 B)	(3 B)
	RR	14	15	17
		(3 B)	(3 B)	(3 B)
	スベア	15		
		(2 B)	()	
・ タイヤサイズ F 295/80R 22.5				
R 275/80R 22.5 (スベア含む)				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3040	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FV74HZ	車台番号	FV74HZ-520080

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない			
欠品	無	()	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	