

車両情報シート

管理番号	4258	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7127356

基本情報	年式	平成30 (2018) 年 6 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	2,750	kg	
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]	
	車体の	車検証:長	8,290 mm	・ 幅 2,320 mm
	長・幅・高さ	実測:長	mm	・ 高 3,540 mm
			mm	・ 幅 mm
		mm	・ 高 mm	
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	418 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/1
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [年 月]	
	型式・製造番号	型式: DMS 製造番号: W4DG341	
	床材質・形状	鉄 [フラット]	
	内寸法	長 6,240 mm × 幅 2,220 mm × 高 2,390 mm	
	間口	幅 2,090 mm × 高 2,290 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,020 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

日付： 2026/7/1

車両情報シート

管理番号	4258	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7127356

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		漏れ	○
		異音	○
	ターボ	振動	○
		油漏れ	○
		異音	○
		フューエルポンプ	○
	ファンベルト	漏れ	○
		緩み・鳴き	○
		冷却水	○
		液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
報告欄	マフラー	状態	○
		排ガス・触媒装置	○
		取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
		燃料フィルター下部漏れ小	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		方々・異音	○	
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○	
		液量	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音・折損	○	
	エアサス	損傷・漏れ・不良		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
	車幅灯(マーカー)		○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
	ホーン		○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
	ルームランプ		○
		セルモータ	○
エアコン	バッテリー(状態)		○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
	インジケータ(警告)ランプ点灯		○
		その他報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
	ウイングシリンダー		○
	作動油 量・漏れ		○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
	漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7	7
FR		(2 A)	(2 A)
RF	8	8	6
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	()	()	()
スペア			
		()	(2 A)
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4258	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7127356

日付： 2026/7/1

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	3本	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無
整備記録簿	有		フロアマット	有	シャーシ サビ	小
	記録期間→	(H30.9～R8.3)	欠品	有 (オープントレイ欠)	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()
					フロントガラス状態	傷あり 傷の程度→ 点キズ ・ ・

点検者 報告欄

助手席側Rバンパーコーナーカバー欠品