

車両情報シート

管理番号	3439	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-137105

基本情報	年式	令和6(2024) 年 7 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5120	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	2700	kg
	車検	有 [令和8 年 7 月 1 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]	
	車体 長	車検証 8610 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3420 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	20 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和5 年 12 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[] 他()	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/9/11
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: DLB	製造番号: T5GF590
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]	
	内寸法	長 6210 mm × 幅 2250 mm × 高 2330 mm	
	間口	幅 2350 mm × 高 2290 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1040 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	壁厚	サイド: mm	リア: mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネタ	横ネタ→ アルミ	縦ネタ→ アルミ
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式・製造番号	型式: HB3A	製造番号: G5GK797
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2250 mm	奥行: 1580 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2310 mm	奥行: 1330 mm
	その他情報		

日付：2025/9/11

車両情報シート

管理番号	3439	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-137105

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同じ
	キー(上物)	
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
		駐車ブレーキ	効き具合
	坂道発進装置	効き具合	○
		漏れ・不良	○
エア・コンプレッサ	報告欄	EBS異常の警告有	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
		パワーステアリング	損傷
		・ギアボックス	液量
	油漏れ	油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
		エアサス	損傷・漏れ・不良
			○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	冷凍機作動		
パワーゲート	パワーゲート作動		○
			○
			○
			○
			○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		12.5	12.5
		(2 B)	(2 B)
FR			
RF	12	12	12
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR			
	スベア	13.5	
		(2 B)	
・タイヤサイズ			
F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/9/11

管理番号	3439	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-137105

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	(不明	
破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	少ない	(	傷の程度→	点キズ ・ ・	
欠品	無	(	シャーシ サビ	小	
その他			フレーム曲がり・修復暦	(不明)	
			ボデー修復暦	(不明)	