

車両情報シート

管理番号	3723	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FS84HZ	車台番号	FS84HZ-501066

基本情報	年式	令和7(2025)年 12月
	エンジン型式	6R20
	排気量	10670 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	13000 kg
	車検	有 [令和8年 12月 7日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,930 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,780 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年 7月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[シフトハイロフト] 他()
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブーフ・幅	キャブーフ: ハイレーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/17
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	矢野特殊 [令和7年 10月]
	型式・製造番号	型式: TPJ10451-9 製造番号: B250733
	床材質・形状	アルミ [キーストン]
	内寸法	長 9,340 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,450 mm
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,440 mm
	サイドドア	有 [観音]
	サイドドア寸法	幅 1,840 mm × 高 2,230 mm
	床面地上高	1,250 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [レール]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [年 月]
	型式・製造番号	型式: TU100SCX-25-2 製造番号: 583700697BL
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	庫内温度 7 度 3 h→ -35 度 (2月測定)
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒[コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付: 2026/2/17

車両情報シート

管理番号	3723	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84HZ	車台番号	FS84HZ-501066

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
	黒煙・白煙	○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
冷却水		異音	○
		液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	12	12	
	(2 B)	(2 B)	
FR	12	12	
	(2 B)	(2 B)	
RF	12	12	12
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	12	12	12
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア	12		
	(2 B)		
*タイヤサイズ F 245/70R 19.5			
R 245/70R 19.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3723	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84HZ	車台番号	FS84HZ-501066

日付: 2026/2/17

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット	有
	記録期間→ ()		欠品	無 ()
			シャーシ サビ	無
			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄