

車両情報シート

No	管理番号	3313	形状	車載車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FEB80	車台番号	FEB80-610908

基本情報	年式	令和7(2025) 年 3 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [令和9 年 3 月 2 日]		
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 7590 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2220 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2270 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	有	[カラー]
オートクルーズ	無		
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/7/3

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ユニック		[
----------------	------	------	--	---

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

管理番号	3313	形状	車載車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB80	車台番号	FEB80-610908

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	ラジコン作動		○	
	ウインチワイヤー		○	
	自動歩み			
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン作動			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
	その他損傷			
報告欄				
上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
パワーウインドウ			○	
集中ドアロック			○	
格納ミラー			○	
電動ミラー				
ホーン			○	
ラジオ・オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ	有	
	スヘアキー 燃料タンク	有	
	スヘアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ
[残りmm表示]

The diagram illustrates tire wear patterns for four axle configurations: FF (Front-Front), FR (Front-Right), RF (Right-Front), and RR (Right-Right). For each configuration, it shows the wear distribution on the left and right tires. The wear is represented by colored bars (yellow for the center, red for the edges) and labels '1 A' and '11' indicating specific wear levels or positions. The 'スベア' (Steering) section shows a single tire with a '11' label. The diagram is used to identify the cause of uneven wear based on the axle and steering type.

- ・ **タイヤサイズ** F 215/70R 17.5
R 215/70R 17.5
- ・ **タイヤパターン** 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ **ホイール** A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入
- ・ **状態** イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.


車両チェックシート

管理番号	3313	形状	車載車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB80	車台番号	FEB80-610908

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	