

車両情報シート

No	管理番号	37311	形状	深ダンプ
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

基本情報	年式	平成26(2014) 年 3月		
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	10,800 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	9300 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3210 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	476 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体] (平成25年 5月)	
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [エスコット] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アdblue使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有	[社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]	
	ETC	有	[種類 1.0]	
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/11/28

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業	[]
	型式	DD12-67	
	製造番号[年式]	13U040155N	[年 月]
	内寸法 長	6500 mm	
	内寸法 幅	2210 mm	
	内寸法 高	990 mm	
	床厚み	4 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	ステンレス	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	有	
	コボレーン	有	[シート](自動)
	底形状	船底	
	形状(小型)		
	載替	無	
	その他情報	骨組み鉄	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リニアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	[]	
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
	その他情報			

車両チェックシート

2

管理番号	37311	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
	汚れ	○		
	水混入	○		
	異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	プローバイ・排圧	○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
報告欄	噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏れ		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサー	漏れ	○	
		不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
	作動不良	○		
	オイル漏れ	○		
	ガタ・異音	○		
報告欄				

項目	内容	有無	対応
装備類	スベーキー キャブ	有	
	スベーキー 燃料タンク	有	
	スベーキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
報告欄	その他 損傷			
	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	5.5 (2 B 口)	6 (2 B 口)			
			5 (2 B 口)	4.5 (2 B 口)	6 (2 B 口)
			2 (2 B 口)	4.5 (2 B 口)	0.5 (2 B 口)
				15 (2 A)	1.5 (2 B 口)

・タイヤサイズ F 11R22.5 16PR
R 11R22.5 16PR

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




車両チェックシート

管理番号	37311	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シート破れ 無 無損 無 () スイッチ類 良好 () 汚れ 中 欠品 有 (水密ロックハンドル片側) その他	キャブ修復歴 無 () キャブ・コーションプレート フロントガラス状態 良好 () シャーシ サビ フレーム曲がり・修復歴 ボデー修復歴 無 ()	傷あり [飛石] 傷の程度 [飛石] () 中 無 () 無 ()