

車両情報シート

No	管理番号	2718	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU605X	車台番号	XZU605-0046511

基本情報	年式	令和6 (2024) 年 11 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和8 年 11 月 27 日]		
	免許区分	準中型 (7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 5240 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1860 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2300 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
坂道発進補助装置	無			
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和		[		]		
	型式	GT042-5434						
	製造番号[年式]	H2410479xxx		[		年	月	]
	方式	プレス式		*その他→ (				)
	容積	4.6		m3				
	反転装置	無						
	スケール	無						
	載替	無						

日付: 2025/12/4

塵芥車

日付:

塵芥車

管理番号	2718	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU605X	車台番号	XZU605-0046511

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
マフラー 排ガス・触媒装置		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル 漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
		プロペラ・ドライブシャフト 異音	○	
	PTO	ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
整備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ				
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
エア漏れ				
作動不良				
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
電装関係(内装)	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
	スイッチ類		○	
	油圧漏れ		○	
	その他 損傷		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

スベア

- ・ **タイヤサイズ** F 205/85R 16
R 205/85R 16
- ・ **タイヤパターン** 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ **ホイール** A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入
- ・ **状態** イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2718	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU605X	車台番号	XZU605-0046511



日付:

塵芥車

外装状態



参考工番



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]	
汚れ	無				傷の程度 [] ()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	