

車両情報シート

管理番号	3981	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7016798

基本情報	年式	令和6(2024)年 8月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	有 [令和8年 8月 8日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,980 mm ・ 幅 1,890 mm ・ 高 3,040 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	14 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒[スムーサー]
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/4/1
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DLK 製造番号: T3DZ540
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 3,140 mm × 幅 1,770 mm × 高 2,120 mm
	間口	幅 1,760 mm × 高 2,060 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	870 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダレーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	*有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付: 2026/4/1

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

管理番号	3981	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7016798

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
		量	
	クラッチオイル	油漏れ	○
	デフレンシヤル	異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
集中ドアロック			○	
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモータ			○	
エアコン	バッテリー(状態)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー 風量・冷風		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
異音			
冷却水	液量 漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		7	7		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF	6		5	6	5
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア		8		
		(1 A)			
・タイヤサイズ F 195/75R 15 R 195/75R 15					
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入					
・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3981	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NLR88AM	車台番号	NLR88-7016798

日付: 2026/4/1

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 1本 上物: 1本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 有 (ドリンクホルダー収納不良)	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 少ない	シャーシ サビ 小
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 無 記録期間→ ()	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ()
	欠品 無 ()	

点検者 報告欄

運転席側リアウインカーカバー割れ