

車両情報シート

管理番号	3433	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	KKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-12082

基本情報	年式	平成29(2017)年 5月		
	エンジン型式	J07E		
	排気量	6400	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	6600	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体 長	車検証 9840 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2480 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3420 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	525 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体]	(平成29年 2月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	無	[]	
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/25
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ		[]		[平成29年 5月]	
	型式・製造番号	型式:		製造番号: F174071			
	床材質・形状	アルミ		[縹板]			
	内寸法	長	7200	mm×幅	2270	mm×高	2090 mm
	間口	幅	2300	mm×高	2150	mm	
	サイドドア	有		[片開]			
	サイドドア寸法	幅	900	mm×高	2010	mm	
	床面地上高	1030 mm					
	ラッシングレール	2 段					
	床フック	対		[]		個	
	スタンション・ボール	スタンション:		個		ボール:	本
	壁厚	サイド:		75	mm	リア:	75 mm
	中間柱						
	ジョロダーレール	無		[]			
	ネタ	横ネタ→		アルミ	縦ネタ→		アルミ
	載替	無					
	その他情報						

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ		[平成29年 5月]		
	型式・製造番号	型式: XV72L0C-U		製造番号: F174071		
	冷凍方式	直結式				
	設定温度	30 度 ~ -30 度				
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 28 度 3 h→ -10.5 度 (R7.8)				
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]				
	アワメータ	EG h スタンバイ h				
	その他情報	外気温32度				

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]			
	メーカー	新明和 []			
	型式・製造番号	型式: RAX10-1455Y		製造番号: S80401657	
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]			
	寸法(外寸)	幅: 2360 mm	奥行: 1450 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2210 mm	奥行: 1280 mm		
	その他情報				

日付：2025/8/25

車両情報シート

管理番号	3433	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-12082

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシャル	○
	デフレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
PTO	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	無
	キー(上物)	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		1箇所球切れ
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		球切れ
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	○	○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動	○	○
		エバポレータ	○
		ファン・風量	○
		異音	○
		コンプレッサー	○
		ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	○
		異音	○
サブエンジン	サブエンジン	○	○
		ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	○
		色・量	○
		油量・漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動	○	○
		異音	○
		冷却水	○
		液量	○
ラジコン・リモコン作動	ラジコン・リモコン作動	○	○
		漏れ	○
		○	○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	残りmm表示
FF	7 (3 A) (3 A)
FR	(3 A) (3 A)
RF	9 (3 A) (3 A) (3 A) (3 A)
RR	(3 A) (3 A) (3 A) (3 A)
スベア	(3 A) (10) (3 A)
・タイヤサイズ	F 265/70R 19.5 R 265/70R 19.5
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/8/25

管理番号	3433	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-12082

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者	報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復暦	無			
破損	有	(ルームランプカバー割れ)	フロントガラス状態	良好			
汚れ	少ない			傷の程度→	. . .		
欠品	有	(オープントレイ欠)	シャーシ サビ	大			
その他	有	(助手席側ドアランプ球切れ)	フレーム曲がり・修復暦	無	()		
			ボデー修復暦	無	()		