

車両情報シート

管理番号	3428	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7171664

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2025/9/9
平ボデー

基本情報	年式	令和3(2021)年 9月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5190	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	3100	kg	
	車検	検切	[年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]	
	車体長	車検証 8510	mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2360	mm	実測 mm
	車体高	車検証 2770	mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	139	千km	[実走]
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[] 他(
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	有	[EG]	
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有

その他装備

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[共立工業株] [年 月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号: 1-32144	
	アオリ	アルミ		
	床材質	木		
	内寸法	長 6200 mm × 幅 2250 mm × 高 570 mm		
	リアあおり高	600 mm		
	床面地上高	1030 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	8 対 [埋込] 23 個		
	スタンション・ポール	スタンション 9 個 ポール: 7 本		

中間柱 ネタ 横ネタ→ アルミ 縦ネタ→ アルミ

載替 無

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[]	※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	

その他情報

車両情報シート

管理番号	3428	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7171664

日付: 2025/9/9

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
	ターボ	振動	○	
		油漏れ	○	
	フューエルポンプ	異音	○	
		漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	作動	○
		ストッパー	○
		ラジコン・リモコン	○
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音	○		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウィンドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	○			
その他報告欄				

項目	内容	本数/有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	3.5	1	
	(2 A)	(2 A)	
FR			
	()	()	
RF	4.5	5	5.5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			4
	()	()	()
	スベア	3.5	
	(2 A)	()	
・タイヤサイズ	F 225/90R 17.5		
	R 225/90R 17.5		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


管理番号	3428	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7171664

3

日付: 2025/9/9

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復暦 (不明)
破損	無	()	フロントガラス状態 傷あり
汚れ	中	()	傷の程度→ 点キズ ・ [] ・ []
欠品	無	()	シャーシ サビ 小
その他			フレーム曲がり・修復暦 (不明)
			ボデー修復暦 (不明)